Win10 驱动安装说明

一,禁用驱动签名

➤ 按下 Shift 键,同时右键点击系统桌面左下角的【开始】,并在开始菜单中依次点击【关机或注销】->【重启】;



▶ 电脑重启进入选择一个选项窗口,点击:疑难解答;




▶ 点击疑难解答后,进入疑难解答窗口,再点击:高级选项;



▶ 在高级选项窗口,点击:启动设置 - 更改 Windows 启动行为;



▶ 电脑重启,重新启动后进入启动设置窗口,按下键盘上的数字键【7】,即选择禁用驱动程序 强制签名。



至此, Windows10 系统禁用驱动程序强制签名成功。

二,安装驱动程序


▶ 右键点击系统桌面左下角的【开始】,并在开始菜单中点击【设备管理器】;




▶ 在设备管理器窗口下,可以发现未识别的设备 PERCIPIO DEVICEEE




▶ 右键点击该设备节点,选择【更新驱动程序】




▶ 在弹出窗口中选择手动查找驱动程序



▶ 依据目标平台 CPU 配置,在浏览文件夹窗口中选择 camport SDK 中 win7orlater 目录下的 X64 或者 X86 目录



▶ 选择确定,并点击下一步即可完成设备驱动安装。



▶ 在设备管理器中,可以发现 Percipio Device 设备。



Percipio Technology