Irp = Corriente de portadores mayoritarios por recombinación de huecos del material P al N

$$Ir = Irp + Irn$$

Irn = Corriente de portadores mayoritarios por recombinación de electrones del material N al P

Igp = Corriente de portadores minoritarios por generación térmica de huecos del material N al P

Ign = Corriente de portadores minoritarios por generación térmica de electrones del material P al N

$$Irp = Irn$$

$$Igp = Ign$$

$$Irp + Igp = Irn + Ign$$

$$Ir = Ig$$

$$Ir - Iq = 0 \rightarrow V = 0$$

Si 
$$V > 0$$

$$Ir = Iro. e^{-VB/KT/q}$$

Iro

Es la corriente que representa el número neto de portadores que inician el camino a través de la unión.

V<sub>B</sub> = Altura de la barrera de potencial en condiciones de equilibrio

$$VT = KT/q \rightarrow (Voltaje Térmico) (A 300 °K \rightarrow 27°C) V_T = 0,026 Voltios$$

K: Constante de Bolzman =  $1.38.\ 10^{-23}$  (J/°K)

T: Temperatura Absoluta (°K)

q: Carga del electrón =  $1.602 \cdot 10^{-19}$  (Coul)

Para V = 0

$$Ir = Ig \rightarrow Ig = Iro. e^{-VB/VT}$$

Al aplicar una polarización directa  $V > V_B$  , la altura neta de la Barrera se reduce a un valor igual a  $(V_B - V)$ 

Ir = Iro. 
$$e^{-(VB-V)/VT}$$
  
Ir = Iro.  $(e^{-VB/VT} \cdot e^{V/VT})$   
Ir = Iro  $\cdot e^{V/VT} \rightarrow \text{Ig} = \text{Iro} \cdot e^{V/VT}$   
Iro = Is ( Corriente de saturación)

La corriente en la unión será:

$$I = Ir - Ig$$

$$I = Is . (e^{V/VT} - Is)$$

$$I = Is (e^{V/VT} - 1)$$