## ME 651- C.E.Q. 1ª Prova 23/09/2008

- 1º Questão (0.5 0.5 1.0 1.0 ponto): Conceitos básicos:
- a) dê os conceitos tradicional e moderno de qualidade de um produto ou serviço
- b) de os 3 tipos principais de características de qualidade(c.c.), e 1 exemplo de cada
- c) dê os 5 principais tipos de fonte de variabilidade de uma c.c., e explique uma delas
- d) de as chamadas 8 dimensões da qualidade, e explique a mais importante delas
- 2ª Questão (1.0 1.5 1.5 ponto): Conceitos sobre gráficos de controle:
- a) explique o modelo de 2 estados para as causas de variabilidade de um processo-
- b) diga o que são curvas CCO de um gráfico de controle, e faça um desenho, explicando pra que servem, e mostrando como se calcula seus pontos
- c) explique o que são sub-grupos racionais(amostra de calibração), e descreva as etapas do "set up" do gráfico de controle.
- 3ª Questão (1.5 1.5 ponto): Limites de controle nos gráficos de Xbarra e R:
- a) dado que a amplitude relativa W=R/sigma tem media d2(n) e desvio padrão d3(n), construa um estimador não-viciado para sigma, verificando essa propriedade, e deduza uma expressão para os limites 3-sigma de cada gráfico.
- b) explique as inconveniências de se utilizar limites 3-sigma no gráfico de R, indique as expressões de calculo do risco alfa correspondente, e descreva a construção de limites exatos de controle para esse gráfico.

duração de prova: 1 hora e 45 minutos.

Bôa Prova!