

UTILAJE PROFESIONALE PENTRU CURATENIE

CUI: RO12345678 · Oradea, Bihor · 0722 000 000

☐ FISA DE CONSTATARE☒ FISA DE REPARATIE☐ FISA DE REVIZIE☐ PUNERE IN FUNCTIUNE

Nr.Fisa: UC-2026-0187

PROPRIETAR: Hotel Belvedere Oradea SRL

CLIENT: Hotel Belvedere — Departament Housekeeping

Locatie: Str. Primariei 8, Oradea, Bihor (et. 2 depozit utilaje)

MODEL UTILAJ: Karcher B 60 W Bp Pack Dose

Ore functionare: 1842

SERIA: 1.384-020.0 / SN KB60-2024-88421

MANOPERA - ORE: 2.5

DEPLASARE (km): 12

☒ DA☐ NU

RECLAMATIE /SOLICITARE CLIENT:

Aspirare slaba pe covor — aspiratorul nu mai trage praf fin. Operatorii raporteaza zgomot neobisnuit la peria cilindrica si miros de filtru ars dupa ~30 min. Solicitare interventie urgenta inainte de weekend (ocupare hotel 92%).

PIESE SI MATERIALE:

Nr.	DENUMIRE PIESA/MATERIAL	COD	Cant.	PRET EUR FARA Tva/buc.
1	Filtru HEPA circular	6.414-631.0	1	48.50
2	Perie cilindrica standard 60 cm	4.762-450.0	1	89.00
3	Garnitura etansare rezervor murdar	5.035-488.0	1	16.20
4	Curea transmisie perie	6.666-017.0	1	22.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DATA ANUNTARII DEFECTIUNII

2026-09-18

CLIENT: RECEPTIONARE CONSTATARE/REPARATIE

Ana Muresan (Housekeeping Manager)

SEMNATURA/STAMPILA/NUME/B.I./C.I.

TEHNICIENI

Mihai Popa

NUME/SEMNATURA

DATA INTERVENTIEI TEHNICE

2026-09-19

OBSERVATII:

Inlocuit HEPA + perie + curea. Test aspirare pe covor lana: OK. Instructaj operator: golire rezervor dupa fiecare tura, verificare filtru saptamanal. Urmatoarea revizie recomandata la 2000 ore.

Piese mentionate, au fost inlocuite din urmatoarele motive:

Filtru HEPA colmatat (>90% saturat) — aspirare insuficienta. Perie uzata pe 40% din lungime, fire smulse. Curea fisurata — zgomot si pierdere cuplu.

CLIENT: RECEPTIONARE CONSTATARE/REPARATIE

TEHNICIENI

Ana Muresan (Housekeeping Manager)

Mihai Popa