
a
Load control stops
L1
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
tension τ
0.05
0.10
normalised radial displacement ε
b
Continuation
L1
L3
L2
L4
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
tension τ
stable
nneg = 1
0
200
400
continuation point
c
Monitor misses the fold
10
0
−10
−20
−30
shift-invert λ1 (10−5)
grey: inertia
nneg = 1
−10
0
10
continuation step from L1
d
Local snap (E)
2208–2212
2202–2205
2210–2212
2207–2208
2206–2209
2205–2206
2209–2212
2205–2208
2201–2205
2207–2209
backbone
contact
0.0
0.2
Δe in the snap