## Bases du Dessin Industriel

Joici 4 pièces A, B, C, D de formes cylindriques et prismatiques. On vous demande de dessiner :

- · pour la pièce A une demi-vue de dessus,
- · pour la pièce B un quart de vue de dessus,
- pour la pièce C une demi-vue de dessus et une demi-vue de gauche
- pour la pièce D une demi-vue de dessus



