Séquence 09 - TP04 - Îlot 02

**Lycée Dorian** Renaud Costadoat Françoise Puig





## Tolérancement et spécification



Référence S09 - TP04 - I02

Compétences A5-04: Justifier le besoin fonctionnel d'une spécification.

A5-05: Décoder les spécifications géométriques par taille, par zone et par

gabarit.

A5-06: Analyser le lien entre la liaison mécanique et les systèmes de

référence associés aux surfaces des c

Description Tolérancement et mise en place des zones de spécifications sur des

pièces de systèmes du labo

Système Cordeuse







Ce TP se situe dans la continuité du TP sur la gestion de l'hyperstatisme (S05-TP01-I02).

## 1 Mise en position des pièces

**Question 1:** Déterminer la mise en position du charriot.

**Question 1:** [4]

## 2 Solution de spécification

**Question 2 :** Proposer une solution de spécification du charriot ainsi que des pièces utiles à sa mise en position. Pour cela compléter le dessin d'ensemble fourni.

**Question 3 :** Proposer une solution de spécification des autres pièces du système afin de garantir l'assemblage.



