



Introduction

Vous êtes capables :

- de résoudre des équations différentielles à lLe coefficient de surtension ou de qualité s'écrit :'aide des transformées de Laplace,
- de représenter des réponses impulsionnelles et indicielles,
- de représenter un SLCI à l'aide d'un schéma blocs.

Vous devez êtes capables :


- d'effectuer l'étude harmonique d'un système,
- de représenter cette étude sur les diagrammes adéquats.

Problematique

◆□▶◆□▶◆臺▶◆臺▶ 臺 か9◆○

Réponse harmonique

Lorsque l'entrée d'un SLCI est un signal sinusoïdal du type $e(t) = E_0.sin(\omega_n.t)$, sa sortie en régime permanent est de la forme $s(t) = S_0.sin(\omega_n.t+f)$.



On appelle réponse harmonique, la sortie s(t) en régime permanent d'un système soumis à une entrée e(t) périodique.

DOR)AN

Renaud Costadoat

S02 - C03

 \mathcal{O} Q Q

Introduction Diagrammes de Bode

Les diagrammes harmoniques

Les courbes e(t) et s(t) dessinées ne sont valables que pour la pulsation ω_n du signal d'entrée. La représentation temporelle ne sera donc plus suffisante dans le cadre de cette étude.

L'objet d'une étude fréquentielle d'un système est d'étudier l'évolution du **gain** et de la **phase**, en fonction de la variation de la valeur de la pulsation ω du signal d'entrée, sur la réponse harmonique du système.

L'étude fréquentielle d'un système, consiste en l'étude, par la méthode des complexes, de la fonction de transfert du système H(p) :

- le **gain** du système $\frac{S_0}{E_0}$ qui est égal au module du nombre complexe $H(j\omega)$: $\frac{S_0}{E_0} = |H(j\omega)|$
- la **phase** du système φ qui est égale à l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$: $\varphi = arg(H(j\omega))$

17




Diagramme de Bode

Plusieurs diagrammes permettent de décrire le comportement fréquentiel d'un système : Bode, Nyquist, Black. Dans un premier temps, nous nous limiterons à l'utilisation du diagramme de Bode.

Il est constitué de deux courbes correspondant aux tracés du module et la phase de $H(j\omega)$ en fonction de la pulsation sur une échelle logarithmique en base 10.

- Le module $G_{db} = 20 \cdot log |H(j\omega)|$ est exprimé en décibel.
- La phase φ est exprimée en degrés.



DORAN

Renaud Costadoat


Diagrammes de Bode

Cas du gain pur

$$H(p) = K$$

•
$$G_{db} = 20log|K|$$

•
$$\varphi = arg(K) = arctan\left(\frac{0}{K}\right) = 0.$$




Cas de l'intégrateur

$$H(p) = \frac{K}{p}$$

•
$$G_{db} = 20log \left| \frac{K}{p} \right| = 20log(K) - 20log(\omega)$$

•
$$\varphi = arg\left(\frac{K}{j\omega}\right) = -arctan\left(\frac{\frac{\omega}{K}}{0}\right) = -90.$$



Introduction Diagrammes de Bode

Cas du premier ordre

Pour $\omega \rightarrow 0$

DOR AN

•
$$G_{db} = 20log \left| \frac{K}{1 + \tau \cdot p} \right| = 20log(K) - 20log(1) = 20log(K)$$

•
$$\varphi = arg\left(\frac{K}{1 + \tau . j\omega}\right) = -arctan\left(\frac{0}{K}\right) = 0.$$

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau . p}$$

200

17

17

Pour $\omega \to +\infty$

•
$$G_{db} = 20log \left| \frac{K}{1 + \tau . p} \right| = 20log \left(\frac{K}{\tau} \right) - 20log (\omega)$$

•
$$\varphi = arg\left(\frac{K}{1 + \tau . j\omega}\right) = -arctan\left(\frac{+\infty}{K}\right) = -90.$$


Pour $\omega = \omega_c = \frac{1}{\tau}$, pulsation de cassure.

•
$$G_{db} = 20log\left(\frac{K}{\sqrt{2}}\right) = 20log(K) - 3db$$

•
$$\varphi = arg\left(\frac{K}{1 + \tau . j\omega_c}\right) = -arctan(1) = -45.$$

4□▶4酉▶4壹▶4壹▶ 壹 か♀⊙

Cas du premier ordre



Introduction Diagrammes de Bode

Cas du second ordre (z>1)

H(p) =
$$\frac{K}{1 + \frac{2.z}{\omega_0}.p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

$$\textbf{Cas z>1}, \text{ alors } \mathsf{H}(j\omega) = \frac{\mathsf{K}}{(1+\mathsf{T}_1.j.\omega).(1+\mathsf{T}_2.j.\omega)}$$


•
$$G_{db} = 20log \left| \frac{K}{(1+T_1.j.\omega).(1+T_2.j.\omega)} \right| = 20log(K) - 10log(1+T_1^2.\omega^2)) - 10log(1+T_2^2.\omega^2))$$

Pour $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{T_1.T_2}}$, la courbe de phase passe toujours par -90.





Cas du second ordre (z>1)



Introduction Diagrammes de Bode

Cas du second ordre (z=1)

H(p) =
$$\frac{K}{1 + \frac{2.z}{\omega_0} . p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

Cas z=1, alors
$$H(j\omega) = \frac{K}{(1+T.j.\omega)^2}$$


•
$$G_{db} = 20log \left| \frac{K}{(1+T.j.\omega)^2} \right| = 20log(K) - 20log(1+T^2.\omega^2)$$

•
$$\varphi = arg\left(\frac{\mathsf{K}}{(1+\mathsf{T}_1.j.\omega).(1+\mathsf{T}_2.j.\omega)}\right) = -2.arctan(\mathsf{T}.\omega).$$

Pour $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{T_1.T_2}}$, la courbe de phase passe toujours par -90.



Cas du second ordre (z=1)



Introduction Diagrammes de Bode

Cas du second ordre (z<1)

H(p) =
$$\frac{K}{1 + \frac{2.z}{\omega_0} . p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$


Cas z<1, alors
$$H(j\omega) = \frac{K}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j. \frac{2.z.\omega}{\omega_0}}$$

•
$$G_{db} = 20log \left| \frac{K}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j. \frac{2.z.\omega}{\omega_0}} \right| = 20log(K) - 10log \left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + 4.z^2. \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right)$$

◀□▶◀▣▶◀틸▶◀틸▶ 틸 쒸٩ભ

Introduction Diagrammes de Bode

Cas du second ordre (z<1)



Introduction Diagrammes de Bode

Résonance

Une résonance apparaît, lorsque $0 < z < \frac{\sqrt{2}}{2}$, cela se manifeste par la présence d'un pic sur la courbe de gain.

Celui-ci étant un maximum, il peut être calculé s'il existe, pour la pulsation ω_r de la manière suivante: $\frac{dG}{d\omega}(\omega_r)=0$

$$\left[\frac{d((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4.z^2\omega_0^2.\omega^2)}{d\omega}\right]_{\omega = \omega_r} = 0$$

$$-4.\omega_r.(\omega_0^2 - \omega_r^2) + 8.z^2.\omega_0^2.\omega_r = 0.$$

La résonance apparaît donc à la pulsation $\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - 2.z^2}$

Et sa valeur est
$$\frac{|H(j.\omega)_{max}|}{|H(0)|} = \frac{1}{2.z.\sqrt{1-z^2}}$$

◆ロ → 4 同 → 4 三 → 4 三 → 9 Q ○

ntroduction Diagrammes de Bode

Conclusion

Vous êtes capables :

• de construire les diagrammes de Bode à partir de fonctions de transfert,

 d'identifier des fonctions à partir de la lecture de ces diagrammes ou des tracés temporels.

Problematique

Vous devez êtes capables :

 de mettre en place une correction de l'asservissement en vue du respect du cahier des charges.



Renaud Costadoat

S02 - C03

√ Q (~ 17 17