Epreuve Spécifique de Sciences Industrielles

(Filière PTSI)

Mardi 19 mai 2009 de 8H00 à 12H00

Coller ici l'étiquette correspondant à l'épreuve spécifique de Sciences Industrielles

DOCUMENT REPONSE CORRIGE

<u>ATTENTION</u>: Vous devez impérativement inscrire votre code candidat sur chaque page du document réponse.

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

L'emploi d'une calculatrice est interdit

Remarque importante:


Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.


<u>Rédaction</u>: le détail des calculs n'est pas demandé, seuls la méthode, les grandes étapes intermédiaires et le résultat sont attendus.

E ('C' 1 C' I 1 ('II DEGI		0 1 0 111			
Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI		Code Candidat		1 1	
r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				, ,	
	Page 1/17			, ,	
	1 450 1/1/				

CONCOURS COMMUN SUP 2009 DES ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI, NANTES Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI Code Candidat

Page 2/17





Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI

Code Candidat

Page 3/17

A3.

FS2 : Communiquer avec le poste de contrôle.

FS3 : Etre relié au chariot pour avoir de l'énergie.


FS4 : Respecter les normes de sécurité.

B1.


$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

$$a\vec{Y}_p - b\vec{Z}_p = \lambda(t)\vec{Y}_1 - c\vec{Y}_3 - d\vec{Z}_3$$

B2.



 \vec{Z}_3



B3.

$$a = \lambda \cos \theta_1 - c \cos \theta_3 + d \sin \theta_3$$

$$-b = \lambda \sin \theta_1 - c \sin \theta_3 - d \cos \theta_3$$

$$\lambda \cos \theta_1 = a + c \cos \theta_3 - d \sin \theta_3 \\ \lambda \sin \theta_1 = -b + c \sin \theta_3 + d \cos \theta_3$$
$$\lambda = \sqrt{\left(a + c \cos \theta_3 - d \sin \theta_3\right)^2 + \left(-b + c \sin \theta_3 + d \cos \theta_3\right)^2}$$

$$\lambda \sin \theta_1 = -b + c \sin \theta_3 + d \cos \theta_3$$

$$\lambda = \sqrt{(a + c \cos \theta_3 - d \sin \theta_3) + (-b + c \sin \theta_3 + d \cos \theta_3)}$$

Si $\theta_3 = 0$

$$\lambda = \sqrt{\left(a+c\right)^2 + \left(d-b\right)^2}$$

$$\lambda(0) = \sqrt{\left(a+c\right)^2 + \left(-b+d\right)^2}$$

AN: $\lambda(0) \simeq a + c = 400 \text{ mm}$


B7.

 $course = \lambda(0) - \lambda(\theta_{3max}) = 400 - 380 = 20 \text{ mm}$

B8.

La vitesse minimale vaut course/temps_maxi, c'est-à-dire 20/6=3,33 mm/s

La vitesse nominale du vérin étant de 4 mm/s, le cahier des charges est respecté. Le temps de sortie réel sera de 20/4=5s <6s!



B10. Mouvement de 2/3 : rotation de centre B Mouvement de 1/5 : rotation de centre A Mouvement de 3/5 : rotation de centre C

$\overrightarrow{V_{B,2/5}} = \overrightarrow{V_{B,2/1}} + \overrightarrow{V_{B,1/5}}$

B12. Les tracés seront réalisés dans la case prévue en B9.

Justification : B est le centre de la liaison pivot en B entre 2 et 3 donc $\overline{V_{B,2/5}} = \overline{V_{B,3/5}}$

De plus 3 est en pivot par rapport à 5 en C, donc le support de $\overrightarrow{V_{B,3/5}}$ est la perpendiculaire à (CB) en B.

De même 1 est en pivot par rapport à 5 en A, donc le support de $\overline{V_{B,1/5}}$ est la perpendiculaire à (AB) en B.

On a $\overline{V_{B,2/5}} = \overline{V_{B,2/1}} + \overline{V_{B,1/5}}$ et connaissant un vecteur vitesse et le support des deux autres, on peut tout déterminer.


 $\|\overrightarrow{V_{B,3/5}}\| = 4,38 \text{ mm/s}$

B13. Les tracés seront réalisés dans la case prévue en B9.

Justification : 3 est en pivot par rapport à 5 en C, donc le support de $V_{I,3/5}$ est la perpendiculaire à (CI) en I. De plus comme C est le CIR de 3/5, on sait que toutes les vitesses en M de 3/5 sont portées par la perpendiculaire à (IM) en M et la norme est proportionnelle à la distance à IM. Connaissant $\overline{V_{B,3/5}}$, on peut donc en déduire les vitesses en n'importe quel point du plan, dont I.

Graphiquement : $|\overrightarrow{V_{I,3/5}}.\overrightarrow{Z_p}| = 4,3 \text{ mm/s}$

Conclusion : la composante normale de la vitesse d'impact est bien inférieure à celle fixée dans le cahier des charges.



Τ.		+: f:	ica	+: ~	•	
	18		IC:A	11()	11	-

{1+2} est soumis à l'action de deux glisseurs en A et en B, on sait donc que le support de ces glisseurs est porté par la droite (AB)

B15.

{3+4} est soumis à l'action de 3 glisseurs en I, B et C.

B16. Les tracés seront réalisés dans la case prévue en B13.

Justification:

On sait donc que les supports de ces glisseurs sont concourants en un point. Connaissant 2 directions, on peut trouver la direction du 3eme support.

On applique graphiquement le PFS appliqué à {3+4} et on en déduit les 3 glisseurs dont F(B,2->3).

D'après B14, on peut avoir F(B,2->3), d'après le théorème des actions mutuelles, on a F(B,3->2)=-F(B2->3).

Conclusion:

On a déterminé graphiquement que F(B,3->2)=100 N, ce qui inférieur à la limite fixée dans le cahier des charges (130 N). On peut en conclure que le vérin a bien été dimensionné pour répondre à toutes nos attentes : vitesse d'impact, vitesse d'application et effort plaqueur.

$$\{V(5/1)\}_{J_1,R_p} = \left\{ \begin{array}{c} \omega_{x,5/1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{J_1,R_p}$$

C2.

$$\left\{ V(1/0) \right\}_{A_1, R_p} = \begin{cases} 0 & v_x(A_1, 1/0) \\ \omega_{y, 1/0} & v_y(A_1, 1/0) \\ \omega_{z, 1/0} & 0 \end{cases}$$
. La modélisation plane est également acceptée.

C3.

On cherche la liaison équivalente à deux liaisons en série, on va donc écrire la composition des torseurs cinématiques.

La forme du torseur pour la liaison linéaire rectiligne est la même dans le plan $(H_1, \vec{Y}_n, \vec{Z}_n)$:

$$\left\{ V(1/0) \right\}_{J_1,R_P} = \begin{cases} 0 \\ \omega_{y,1/0} \\ \omega_{z,1/0} \\ 0 \end{cases} \begin{vmatrix} v_x(J_1,1/0) \\ v_y(J_1,1/0) \\ 0 \end{cases}_{J_1,R_P}$$

$$\left\{ V(5/0) \right\}_{J_{1}} = \left\{ V(5/1) \right\}_{J_{1}} + \left\{ V(1/0) \right\}_{J_{1}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & 0 \\ 0 & 0 \\ \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} + \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{x}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{z,1/0} & 0 \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{x,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{x,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{y,1/0} & v_{y}(J_{1},1/0) \end{array} \right\}_{J_{1},R_{p}} = \left\{ \begin{array}{c|c} \boldsymbol{\omega}_{x,5/1} & v_{y}(J_{1},1/0) \\ \boldsymbol{\omega}_{x,1/0} & v_$$

Ceci est la forme du torseur d'une liaison ponctuelle en J_1 de normale Z_p .

C4.

$$\left\{\mathcal{T}_{poids\to 5}\right\}_{G} = \left\{ \begin{array}{c} - & 0\\ 0\\ -Mg & - \end{array} \right\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c} - & 0\\ -Mg\sin\alpha \\ -Mg\cos\alpha & - \end{array} \right\}_{G,R_{p}}$$

C5.

On isole le porteur 5. Il est soumis aux 3 actions mécaniques définies en C6 et C7. On déplace tous les torseurs en J_1 et on applique le PFS.

$$\begin{split} \overrightarrow{M_{J_1,0\to 5}} &= \overrightarrow{M_{G,0\to 5}} + \overrightarrow{J_1 G} \wedge \overrightarrow{R_{0\to 5}} = \overrightarrow{0} + \left(-l_1 \overrightarrow{Y_p} + h \overrightarrow{Z_p}\right) \wedge \left(-Mg \overrightarrow{Z}\right) = Mg \left(l_1 \cos \alpha + h \sin \alpha\right) \overrightarrow{X_p} \\ \overrightarrow{M'_{J_1,0\to 5}} &= \overrightarrow{M'_{J_4,0\to 5}} + \overrightarrow{J_1 J_4} \wedge \overrightarrow{R'_{0\to 5}} = \overrightarrow{0} + -\left(l_1 + l_2\right) \overrightarrow{Y_p} \wedge \left(Y'_{0\to 5} \overrightarrow{Y_p} + Z'_{0\to 5} \overrightarrow{Z_p}\right) = -\left(l_1 + l_2\right) Z'_{0\to 5} \overrightarrow{X_p} \end{split}$$

D'où les 3 équations issues du PFS en statique plane :

$$Y_{0\to 5} + Y'_{0\to 5} = Mg \sin \alpha$$

$$Z_{0\to 5} + Z'_{0\to 5} = Mg\cos\alpha$$

$$-(l_1 + l_2) Z'_{0 \to 5} + Mg(l_1 \cos \alpha + h \sin \alpha) = 0$$

C6.

L'équation de moment donne directement :

$$Z'_{0\to 5} = Mg \, \frac{l_1 \cos \alpha + h \sin \alpha}{l_1 + l_2}$$

L'équation de résultante sur \vec{Z}_p donne :

$$Z_{0\to 5} = Mg \, \frac{l_2 \cos \alpha - h \sin \alpha}{l_1 + l_2}$$

AN:
$$Z_{0\to 5} = 24.10 \frac{300.0, 6-50.0, 8}{100+300} = 0, 6.(180-40) = 0, 6.140 = 84 \text{ N}$$

$$Z'_{0\to 5} = 24.10 \frac{100.0, 6+50.0, 8}{100+300} = 0, 6.(60+40) = 0, 6.100 = 60 \text{ N}$$

C7.

D'après les lois de Coulomb, à la limite du glissement on a : $\left|Y_{i \to j}\right| = f\left|Z_{i \to j}\right|$

C8.

$$\left| \mathbf{Y}_{0 \to 5} \right|_{max} = f Z_{0 \to 5} = 0,7.84 = 58,8 \text{ N}$$

$$|Y'_{0\to 5}|_{max} = fZ'_{0\to 5} = 0,7.60 = 42 \text{ N}$$

C9.

On doit avoir $Y_{0\to 5} + Y'_{0\to 5} = Mg \sin \alpha$ or $\left| Y_{0\to 5} \right|_{max} + \left| Y'_{0\to 5} \right|_{max} < Mg \sin \alpha$ donc l'équilibre ne peut pas être respecté.

En conclusion : les chenilles du porteur n'adhèrent pas sur la surface vitrée.

C10.

Les ventouses vont augmenter l'effort normal au niveau des chenilles, permettant ainsi d'augmenter les efforts tangentiels transmissibles.

Epreuve specifique de Sciences Industrielles PTS	que de Sciences Industrielles PTSI
--	------------------------------------

D1.

La consigne est comparée à la sortie pour former un écart. Cet écart est corrigé et amplifié pour piloter la partie opérative. Il s'agit donc d'un système asservi.

D2.

Si l'on souhaite arrêter d'envoyer de l'énergie dans le système quand la sortie est égale à la consigne, cela signifie que l'écart doit être nul à ce moment là. Hors l'écart vaut $k_a\Omega_c(p)-k_p\Omega_c(p)$. Pour que ce soit nul, il faut nécessairement que $k_a=k_p$.

Autre réponse : Afin d'asservir sur la vitesse de rotation du moteur, il faut que l'erreur soit mesurée entre la vitesse de consigne et la vitesse du moteur. Pour cela, les deux blocs ka et kp du schéma bloc de la figure 10 doivent être déplacés simultanément à la sortie à droite du comparateur. La chaîne de retour devient unitaire. Cette manipulation n'est possible qu'en ayant ka = kp.

Seul k_a est ajustable car c'est nous qui concevons le calculateur. Le gain k_p peut être choisi sur le catalogue constructeur simplement.

Seul k_a est ajustable car c'est nous qui concevons le calculateur. Le gain k_p peut être choisi sur le catalogue constructeur simplement.

D3.

Le système est en boucle fermé classique aussi on peut écrire la fonction de transfert directement :

$$F_{1}(p) = \frac{\Omega_{m}(p)}{\Omega_{c}(p)} = k_{a} \frac{k_{c}k_{v}H_{m}(p)}{1 + k_{p}k_{c}k_{v}H_{m}(p)} = \frac{k_{a}k_{c}k_{v}\frac{k_{m}}{1 + \tau_{m}p}}{1 + k_{p}k_{c}k_{v}\frac{k_{m}}{1 + \tau_{m}p}} = \frac{k_{a}k_{c}k_{v}k_{m}}{1 + k_{p}k_{c}k_{v}k_{m} + \tau_{m}p}$$

D4.

$$F(p) = \frac{\Omega_{m}(p)}{\Omega_{c}(p)} = \frac{k_{a}k_{c}k_{v}k_{m}}{1 + k_{p}k_{c}k_{v}k_{m} + \tau_{m}p} = \frac{\frac{k_{a}k_{c}k_{v}k_{m}}{1 + k_{p}k_{c}k_{v}k_{m}}}{1 + \frac{\tau_{m}}{1 + k_{p}k_{c}k_{v}k_{m}}}p$$

Il s'agit d'une fonction de transfert du 1^{er} ordre pour laquelle on peut noter $k_1 = \frac{k_a k_c k_v k_m}{1 + k_n k_c k_v k_m}$ son gain et

$$\tau_1 = \frac{\tau_m}{1 + k_n k_c k_v k_m}$$
 sa constante de temps.

D5.

$$\varepsilon(p) = k_a \Omega_c(p) - k_p \Omega_m(p) = (k_a - k_p F_1(p)) \Omega_c(p)$$

Le système est précis si la réponse temporelle à un échelon unitaire vaut 1 rad/s en régime permanent.

$$\lim_{t\to\infty} \mathcal{E}(t) = \lim_{p\to 0} p\mathcal{E}(p) = \lim_{p\to 0} p(k_a - k_p F_1(p)) \Omega_c(p) = \lim_{p\to 0} k_a - k_p F_1(p) = k_a - k_p k_1 \neq 0$$

Donc le système n'est pas précis car k₁ est différent de 1 (et on a déjà k_a=k_p).

D6. De même que précédemment :

$$F_{2}(p) = \frac{\Omega_{m}(p)}{\Omega_{c}(p)} = \frac{k_{a} \frac{k_{c}}{p} k_{v} \frac{k_{m}}{1 + \tau_{m} p}}{1 + k_{p} \frac{k_{c}}{p} k_{v} \frac{k_{m}}{1 + \tau_{m} p}} = \frac{k_{a} k_{c} k_{v} k_{m}}{k_{p} k_{c} k_{v} k_{m} + p + \tau_{m} p^{2}} = \frac{\frac{k_{a}}{k_{p}}}{1 + \frac{p}{k_{p} k_{c} k_{v} k_{m}} + \frac{\tau_{m}}{k_{p} k_{c} k_{v} k_{m}} p^{2}}$$

Il s'agit d'un système du 2^{nd} ordre. On identifie le gain statique $k_2 = \frac{k_a}{k_p}$; la pulsation non amortie

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_p k_c k_v k_m}{\tau_m}}$$
 et l'amortissement $z = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{k_p k_c k_v k_m \tau_m}}$

D7.
$$\varepsilon(p) = k_a \Omega_c(p) - k_p \Omega_m(p) = (k_a - k_p F_2(p)) \Omega_c(p)$$

Le système est précis si la réponse temporelle à un échelon unitaire vaut 1 rad/s en régime permanent.

$$\lim_{t \to \infty} \mathcal{E}(t) = \lim_{p \to 0} p \mathcal{E}(p) = \lim_{p \to 0} p(k_a - k_p F_2(p)) \Omega_c(p) = \lim_{p \to 0} k_a - k_p F_2(p) = k_a - k_p k_2 = k_a - k_p \frac{k_a}{k_p} = 0$$


Le système est donc précis.

D8.

Pour s'assurer d'avoir une réponse non oscillante, il faut que l'amortissement soit égale à 1 aussi :

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{k_p k_c k_v k_m \tau_m}} = 1$$

Done
$$k_c = \frac{1}{4k_p k_v k_m \tau_m}$$



F1. Il est nécessaire d'avoir une liaison complète réglable afin de pouvoir assembler et régler la tension des chenilles.

F2.

L'usinage dans un brut plein n'est pas économe en matière première. Cependant, comme il s'agit d'une production unitaire, l'investissement dans un autre mode de fabrication ne serait pas rentable.

T		G 1 G 111			
Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI		Code Candidat			
	Page 12/17				

F3. Critères : faible poids, contrainte mécanique faibles, résistance à la corrosion, usinabilité.
F4. Signification de Ø16:1'alésage est de diamètre nominal 16 mm
Signification de H : avec un ajustement : position de la tolérance (+0)
Signification de 8 : avec un ajustement : valeur de la tolérance (-27 μm)
Signification de : l'axe réel de l'alésage tolérancé doit être contenu dans un cyclindre de référence de diamètre 0,05mm d'axe identique à celui de l'alésage de référence désigné par la lettre A.
Type de spécification : Coaxialité
Elément tolérancé : ligne nominalement rectiligne, axe réel de la surface nominalement cylindrique (portée de roulement)
Elément de référence : Une surface nominalement cylindrique
Référence spécifiée : Axe du plus grand cylindre parfait contenu dans l'élément de référence et minimisant les écarts de position.
Zone de tolérance : Volume limité par un cylindre de diamètre 0,05.

Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI

Code Candidat

Page 13/17

		Suite page 14
Suite F4. Dessin d'illustration :		
Dessii u musu atton .	! :	
	! : !	
	Zone de tolérance	
F5.	•	

Il est nécessaire d'une part que le diamètre de l'alésage soit usiné à la bonne cote pour accueillir les roulements. Et d'autres part, il est nécessaire que les l'axes des deux alésages soient coaxiaux pour réaliser une liaison pivot.

F6.


Machine outil:

Les portées de roulement peuvent être réalisées sur une fraiseuse.

Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI

Code Candidat


Page 14/17



Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI

Code Candidat

Page 15/17



Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI

Code Candidat

Page 16/17

Auteurs du Sujet : MM. Caignot & Panetier

CONCOURS COMMUN SUP 2009 DES ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI, NANTES

FIN DE L'EPREUVE-

Epreuve spécifique de Sciences Industrielles PTSI		Code Candidat			
	Page 17/17				