

達運光電包裝條碼程式需求說明書




包裝條碼出貨項目及種類說明



1.HS (外殼)




2.RF Tray (內膽)




3.PS(電源)

1.HS 單項出貨




2.RF Tray單項出貨




3.PS單項出貨



4.HS+PS兩種出貨



5.HS+PS+RF三種出貨








包裝條碼編碼規則

表一:

衣一:						
Field ID 代碼	Definition 定義	Information Provided 設定值範例	Characters 字元數			
DT	Device Type	需依照表二的Device code,例如"LM8"	固定3碼			
DM	Device MAC	如果沒有 MAC 位址,則值 必須指定為"NAN"	固定3碼for NAN或12碼(去除冒號)			
VN	Vendor	目前只能是"ACI"	固定3碼			
SN	Serial Number	廠内序號,例如"04240001"	依照現有(常用)8 碼,有必要時可 以增加但不能超 過16碼			
MN	Model Number	為 ACI part number ,例如 "AMT-BL846TC2RN0"	不能超過25碼			
HW	Hardware Revision	例如 " R201 "	依照現有4碼, 有必要時可以增 加但不能超過8 碼			
ID	Broadband Equipment Identity (BEID)	需依照表四的要求内容,例 如"ACILM824A401000"	固定15碼			

包裝條碼程式新增流程



包裝條碼程式查詢流程

輸入工號 輸入密碼



查詢工單



輸入工單 號碼



輸入各種序號都可 以查詢 查詢頁面 出來查詢 結果



點選並進 入修改編 輯

修改編輯會紀錄下 來是那一個工號在 何時修改編輯



編輯結束存 入資料庫



編輯結束

包裝條碼程式範例圖片

1. [查詢畫面]



2. [查詢結果Summary畫面]



3. [工單序號維護畫面]



包裝新增工單頁面圖示

工單號碼		工單數量		料號	
序號SN	QR 1	QR 2	QR 3	備用QR	備註