


Эскиз 1 Установка датчика температуры поз. 00NDB02CT001



Эскиз 2

с одной парой ПЭА и

2 Установка датчика выполнена согласно инструкции по монтажу В84.00-00.00-24 ИМ термопреобразователя сопротивления ТПС.

З Арматура присоединительная (тип 1), используемая для монтажа преобразователя давления в трубопровод с Траб среды до 150°C, поставляется комплектно с датчиком давления. На месте монтажа импильснию трубки теплоизолировать.

4 Надмембранное пространство заполнить разделительной жидкостью-селиконовым маслом ПСМ 50.

5 Кабели от датчиков до вторичного прибора заказаны комплектно с прибором по опросноми листи 1070.01-010-СУ.06-0/12 изм.1(Зам.)

6 Заземление электрических приборов КИП и А, защитных металлических рикавов, защитных металлических триб, соединительных коробок и стендов датчиков выполняется проводом ПВЗ 4,0 путем присоединения к металлоконструкциям контура заземления. Монтаж защитного заземления выполняется с учетом требований СО 153-34.20.120-2003 "Правила устройства электроустановок" п.1.7.127, РМ 14-11-95, СНиП 3.05.06-85.

7 Кабели от датчиков до шкафов ПТК учтены в узле 1070.01-010-СУ.09 "Водогрейная котельная. Общестанционное оборудование. Документация по привязке ПТК к полевому уровню".

8 План расположения оборудования см. 1070.01–010–СУ. 🐠

Комплект монтажных частей КМЧ М20УФ см. 1070.01-010-СЧ.06-(Одновентильный клапанный блок Элемер БКЕ 10 м, для заземления Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79 Защитная гильза Итуцер 11 БодтО 12 м. 1070.01-010-СУ.06-С Кран шаровой 13 см. 1070.01-010-сЧ.06-0/11 Грубка петлевая Кран трехходовой Измерительный участок ИУ-212 Устройство коммутационное 17 см. 1070.01-010-СУ.06-С Ввод для кабеля со стороны ВП 2 Cm. 1070.01-010-CY.06-0/12 Патрибок для истановки врезного ПЭА Врезной ПЭА В-202 20 Вывод ПЭА в медной трибке для защиты от механических повреждений:

Наименование

Кран шаровой муфтовый КШ.М.015.016-00 Dy 15, Py 1,6 МПа, Т 200°С

Разделитель мембранный. Штуцерное присоединение

Кран шаровой под приварку КШ.П.010.016-00 Dy 10, Py 1,6 МПа, Т 200°С

Штицер под приварку 1035.006

обозначение

Примечание

м. 1070.01-010-СУ.08-0

См. 1070.01-010-СУ.06-0

См. 1070.01-010-СУ.08-0

Данный лист рассматривать с л.2 1070.01-010-СУ.06.

00GF021 Коробка зажимов K3-16

							1070.01-010-CY.08				
2	-	3am. 400-14				25.03.14	Строительство ТЭЦ "Академическая" 2—й этап строительства (пусковой комплекс 2)				
			Лист I N°док.		lodn.	Дата 25 03 14	Водогрейная котельная. Общестанционное	Стадия	/lucm	/lucmob	
Разраб. Проверил		Груздева Груздева		2	lvjz [25.03.14	оборудование. Монтажно-установочные	P	4		
Гл. спец.		Груздева		2	Myst	25.03.14	TEPHICAG				
							Узел подпитки обратной сетевой воды	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР			
Н. контр.		Кислицына		1		25.03.14	Датчики температуры, давления и расхода. Схема внешних соединений	ЭНЕРГЕТИКИ ЧРАЛА" Дирекция по проектированию		тала Стированию	