

		an Associated and the second	
Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
	План на отм. +0,000		
1	Шкаф сборки КРУЗАП 22BLA10GL100	1	2200x1200x600
2	Шкаф сборки КРУЗАП 22BLA10GL101	1	2200x1200x600
3	Шкаф сборки КРУЗАП 22BLA10GL102	1	2200x1200x600
4	Шкаф сборки КРУЗАП 21BLA20GL100	1	2200x1200x600
5	Шкаф питания 22CMX01	1	2200x1200x600
6	Источник бесперебойного питания Liebert GXT2 6000 BA 230 B	1	
7	Шкаф УКУТ	1	
22CXW02	Шкаф газоанализаторов	1	1600x600x600
22CXW03	Шкаф газоанализатора МАК-2000-UMS	1	800x600x200
22GC001 22GC004, 22GC017, 22GC018, 00GC020	Стенд датчиков ММ-05 1050х400х1600	7	
22GC005	Стенд датчиков ММ-11 1950х400х1600	1	
22GF001, 22GF004, 22GF005, 22GF014, 22GF016, 22GF024, 00GF027	Коробка зажимов К3-16	7	
22GF002, 22GF018, 22GF020,/5	Коробка зажимов К3-32	4	
22GF010, 22GF011, 22GF043, 22GF045,	Коробка зажимов К3—12 8,, 14	14	
22GF013, 22GF015, 22GF017, 22GF019, 22GF025, 22GF044,	Коробка зажимов К3-24	6	
22GF026, 22GF <u>0</u> 27,	Коробка зажимов К3-8	2	
00GF028	Коробка зажимов К3-40	1	

Условные обозначения

Обозначение	Наименование		
	Соединительная коробка		
	Стенд датчиков		
	Шκαφ ΚИΠ		
ПрК	Промклеммник для клапана		

						1070.01-010-CY.05				
Ĵ	EX		65215		040913	1)				
	<u> </u>		№док.	44 MM	Дата					
,σ3bc	гзраб Киямова		Ruffer	04.09.15	Bogosbeлная кошельная	CIIIUUUA	/IUCIII	/Idcillob		
lpobe	оверил Груздева		Epist.	0409.15	Кабельный журнал. Планы	D	2			
л. cn	ец	Груздева		2/m	OA.09.15	-расположения оборудования КИП и А				
				1111		План расположения оборудования	0A0 "N	НЖЕНЕРН	ЫЛ ЦЕНТР	
l. KOH	нтр.	Кисли	лчына	1101	04 09.15	\ ' -	ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектиров		YPA/IA" PKTUDOBOHUK	
łαч. (отд.	Вербн	няковα	To S	04,09.15	, KNIT G A HG OIIM. 20,000	овъектов генерации			
Формал А?										

Формат А2