

1 Коммутацию измерительных цепей выполнить гибким проводом ПВЗ сечением 0,75 мм. 2 Заземление выполнить проводом ПВЗ сечением 4 мм.

З На данном чертеже показаны цепи, которые прокладывает завод-изготовитель щита.

1070.01-010-СУ.07.3И 2				
Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)				
падия Лист Листов				
ЕРНЫЙ ЦЕНТР КИ УРАЛА" роектированию генерации				