Опросный лист для расходомеров на основе OHT Annubar (Метран-3051SFA)

Расход воздуха на сопла третичного дутья

Общая информация									44	
Предприятие *: Филиал ОАО «ТГК-9» «Академический филиал по Дата заполнения:										
реализации приоритетных										
Контактное лицо *: Бегалов Денис Владимирович							Тел. / факс *: (343) 359-1987			
Адрес *: пр. Ленина, 38, г. Екатеринбург, 620075 E-mail: <u>akad.project@ies-holding.com</u>									olding.com	
Опросный лист № Позиция по проекту: 22HLA51CF001 22HLA61CF001 Количество *: 2										
Информация об измеряемой среде										
Измеряемая среда *: воздух	Разовое со	остояние [*]	*: 🛛	газ	□ жидкость	ь 🗌 пар				
Полный состав в молярных дол газа или смеси), %										
Для природного, попутного газа или смеси плотность при стандартных усл. (20° С и 101,325 кПа-абс)*: кг/м3										
Информация о процессе										
Измеряемый расход *	Мин	Ном <u>35000</u>	Мак	«c	⊠ м3/ч		□ Стм3/ч	□ кг/ч		
Давление избыточное *	Мин	Ном <u>3,5</u>	Мак	c	□ кгс/см	2 [] МПа	⊠кПа		
Температура среды *	Мин	ном <u>12</u>	Мак	cc	° C					
Плотность *	Мин	Ном <u>1,239</u>	Мак	cc	кг/м3					
Вязкость *	Мин	Ном <u>17х10⁻⁶</u>	Мак	cc	⊠ сП		сСт			
Информация о трубопроводе в месте установки расходомера										
Внутренний диаметр трубопровода *: <u>614</u> мм; Толщина стенки: <u>3</u> мм Материал (марка стали): <u>09Г2С</u>										
Ориентация трубопровода *: 🖂 горизонтальный ; 🔲 вертикальный (направление потока: 🗌 вверх 🗌 вниз)										
Длины прямых участков трубопровода в месте установки: до расходомера $\underline{5}$ м; после расходомера $\underline{2.5}$ м										
Местные сопротивления до расходомера (<u>одиночное колено</u> , группа колен в одной плоскости /разных плоскостях, задвижка полнопроходная/неполнопроходная, сужение/расширение трубопровода)										
Требования к исполнению расходомера										
На выходе расходомера требуется получать расход в *: 🔀 м3/ч 🔲 Стм3/ч 🔲 кг/ч								•		
Основная относительная погрешность измерения расхода не более 0,5, %										
Температура окружающей среды: от $\underline{10}$ до $\underline{30}$ ° С										
Исполнение по взрывозащите: 🖂 без взрывозащиты 🗌 взрывонепр. обо				р. оболочк	a [] искробез	опасная цепь			
Эксплуатация расходомера:	🔲 отделі	ьно		в составе у	/зла учета	(тип: 🗀] коммерче	ский 🛭 техно	 элогический)	
Желаемый монтаж преобразователя и первичного сенсора: 🗵 интегральный 🔲 удаленный (импульсные линии)										
Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги										
⊠ ЖК-индикатор ⊠ встро] автономн	 ный цифровой	индикатор	
🗵 Вентильный блок				🛛 трехі	🗵 трехвентильный 🔲 пятивентильный					
☐ Возможность монтажа/демонтажа без сброса давления в трубопроводе (при невозможности остановки тех. процесса)										
			verland and a second							
□ Импульсные линий длина мм □ под сварку □ резьбовые							23/4/4			
								····		

Опросный лист № 5 1070.01-010-СУ.01	I-ОЛ 5 Изм.1	(Нов.) Лист 2 Листов 2					
□ Коммуникационные средства	☐ НАКТ-коммуникатор ☐ ПО «Помощник инженера»						
☐ НАКТ-конвертор 333 (3 дополнительных сигнала 4	4-20 мА)						
☐ Другое (указать) <u>Выходной сигнал 4-20 мА с HART-протоколом</u> ☐ Шеф-надзор							
Проектная организация:							
Глав. спец. ТМО	М.О. Кури	т. (343)350-62-13					
Рук. гр. ОАСУ	А.А. Плюсни	на т. (343)350-62-24					
Заказчик:							
М.П. Руководитель предприятия							

(фамилия и подпись)