

## ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ

## Строительство ТЭЦ «Академическая» 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

## Рабочая документация

Водогрейная котельная Техническое задание заводу на изготовление сборок КРУЗА П

1070.01-010-СУ.01.3И 1

Главный инженер проекта Начальник отдела

Взам. инв.

Alley Red

И.С. Петухов

Т.И. Вербнякова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	874 - 14	2/4/26	08.07.14
***************************************			

ДПОГ ТЕХАРХИВ

I			
	Лист	Наименование	Примечание
	2	Перечень чертежей л.2.1, 2.2	Ll3M, 1
	3	Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100. Опросный лист	43M.1
	4	Сборка 22BLA10GL100. Вид общий	
	5.1	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
	5.2	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
	5.3	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
Ī	5.4	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
	5.5	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
	5.6	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
	5.7	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
	5.8	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
	5.9	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
, 2.2	5.10	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
. 2.1	5.11	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
7 (2)	5.12	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
08.14	5.13	Сборка 22BLA10GL100. Схема первичных соединений	
. 07.	6	Сборка 22BLA10GL100. Блок нетиповой 1/3RT.T413.01-11P1W*.	43M.1/3am.)
ores		Схема электрическая принципиальная	
arian	7	Шкаф питания 22CMX01. Опросный лист	L/3 M. 1
чтр.	8	Шкаф питания 22CMX01. Вид общий	
н. контр	9.1	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений	
	9.2	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений	
U3M. 1,		Техническая документация на сборку 00BHA11GL100 разработана н АО «Прогресс» г. Протвино	ıa

Взам. инв. №



Z .	113										
Подп	Poly	/ Изм.	<b>-</b> Кол.уч.	<b>–</b> Лист	<i>874-14</i> № док	<i>2/уу/</i> Подп.	<i>07.07.14</i> Дата	1070.01-010-CY	′.01.3µ	11 ·	
5	4	Разра	аб.	Норкі	ИН	SHOP	24,10,13		Стадия	Лист	Листов
150	32	Пров	ерил	Грузд	цева	Upy	24,10,13	Перечень чертежей	Р	2.1	11
읟	10	Рук. г	p.	Плюс	нина	Sugar	24,10,13	Перечень чертежей	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР		
ИНВ	100	Н. кон	нтр.	Кисли	ицина	/111/	24,10,13		1	:РГЕТИКИ : ия по проек	УРАЛА" тированию
Z	1					<b>'</b>				ъектов гене	

		Лист	Наименование	Примечание								
r		9.3	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений									
		9.4	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений									
		9.5	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений									
		9.6	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений									
		9.7	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений									
		9.8	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений									
		9.9	Шкаф питания 22CMX01. Схема первичных соединений									
		10	Соединение блоков управления в шкафах сборки КРУЗА П по									
	•	цифровым связям. Схема электрическая принципиальная										
		11	Шкоюр 22BLA10GL102. БЛОК 1RQ. T418 - 11P1W*	113M. 1 (HOB.)								
			Шкоюр 22BLA10GL102 БЛОК 1RQ. T418 * 11P1W*  Схема электрическая принципиальная									
		***************************************										
				,								
		***************************************										
윋		-										
NHB.												
Взам. инв.												
цата	213	***************************************										
Подп. и дата	110			L								
립	Ma		P20xsav	ДПОГ								
_				EXAPXILE								
ПОДП	1324			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Инв. № подл.	ake		1070.01-010-СУ.01.3И 1	Лис								
Ξ	1/2	Изм. Кол		2.2								