8086常用指令

以下名词采用的缩写:

寄存器: reg、r16、r8内存: mem、mem16

立即数: imm段寄存器: seg

数据传输类指令

mov

把一个字节或字的操作数从源地址传送至目的地址

```
mov reg/mem, imm
mov reg/mem/seg, reg
mov reg/seg, mem
mov reg/mem, seg
```

注意:

- 1. 指令中的源操作数绝对不能是立即数和代码段CS寄存器
- 2. 指令中绝对不允许在两个存储单元之间直接传送数据
- 3. 指令中绝对不允许在两个段寄存器之间直接传送数据
- 4. 立即数不能直接送段寄存器
- 5. 指令不会影响标志位

xchg

交换数据

```
xchg reg, reg/mem
```

注意:

1. 不能在存储器和存储器之间交换数据


xlat

将 ds:[bx+a1] 处的一个字节数据取出赋值给 a1。即 x1at 相当于 mov a1, ds:[bx+a1]

push和pop

push


push r16/m16/seg



pop

先使栈中弹出一个字至目的操作数中,再让堆栈指针 sp + 2

pop r16/m16/seg



注意:

- 1. 堆栈操作的单位是字
- 2. 压栈和弹出都是低地址送低地址, 高地址送高地址
- 3. 堆栈的操作遵循FILO原则,但可用存储器寻址方式随机存去堆栈中的数据
- 4. 堆栈的用途
 - 。 临时存放数据

- 。 传递参数
- 。 保存和恢复寄存器

lahf、sahf、pushf和popf

标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器 FLAGS 的内存,方便进行对各个标志位的直接操作

有2对4条指令:

低8位传送: lahf和 sahf16位传送: pushf和 popf

lahf

将标志寄存器 FLAGS 的低字节送入寄存器 ah 中

其中 sf、zf、af、pf、cf 状态标志分别送入 ah 的第 7、6、4、2、0 位

sahf

将寄存器 ah 的值送入 FLAGS 的低字节中

pushf

先使堆栈指针 sp - 2, 再把标志寄存器 FLAGS 压入栈中

popf

先使栈中弹出一个字至标志寄存器 FLAGS , 再让堆栈指针 sp + 2

lea

将存储器操作数的有效地址传送至指定的16位寄存器中

```
lea r16, mem
```

注意:

- 1. 获取的是主存储单元的有效地址而不是物理地址,也不是单元里的内容
- 2. 可实现计算功能

lds和les

lds

将主存中指定的 mem 指定的字送至16位寄存器中,并将 mem 的下一个字送 ds 寄存器

```
; r16 <-- mem
; ds <-- mem + 2
lds r16, mem
```

将主存中指定的 mem 指定的字送至16位寄存器中,并将 mem 的下一个字送 es 寄存器

```
; r16 <-- mem
; es <-- mem + 2
les r16, mem
```

in和out

8086通过输入输出指令与外设进行数据交换,呈现给程序员的外设是端口(port)即I/O地址8086用于寻址外设端口的地址线为16条,端口最多为2^16=65536个,即64K个,端口号为0000H~

没个端口用于传送一个字节的外设数据

8086的端口无需分段,有两种寻址方式:

1. 直接寻址: 只用于寻址 00H ~ FFH 前256个端口, 操作数 i8 表示端口号

2. 间接寻址:可用于寻址全部64k个端口, dx 寄存器的值就是端口号

对于大于 FFH 的端口只能采用间接寻址方式

in

将外设数据传送给 a1/ax

```
in al, i8 ; 直接寻址
in al, dx ; 间接寻址
in ax, i8 ; 直接寻址
in ax, dx ; 间接寻址
```

out

将 a1/ax 的数据传送给外设

```
out i8, al ; 直接寻址
out dx, al ; 间接寻址
out i8, ax ; 直接寻址
out dx, ax ; 间接寻址
```

算术运算类指令

add

将源与目的操作数相加,结果送到目的操作数

```
add reg, imm/reg/mem
add mem, imm/reg
```

adc

将源与目的操作数相加,再加上进位 CF 标志,结果送到目的操作数主要与 add 指令配合,实现多精度加法运算

```
adc reg, imm/reg/mem
adc mem, imm/reg
```

inc

增量操作,对操作数加1,且不影响进位标志 CF

```
inc reg/mem inc bx inc byte ptr 为修饰符,指明操作的是字节单位
```

sub

将目的操作数减去源操作数,结果送到目的操作数

```
sub reg, imm/reg/mem
sub mem, imm/reg
```

sbb

将目的操作数减去源操作数,再减去借位(进位)标志 CF ,结果送到目的操作数主要与 sub 指令配合,实现多精度减法运算

```
sbb reg, imm/reg/mem
sbb mem, imm/reg
```

dec

减量操作,对操作数减1,且不影响进位标志 CF

```
dec reg/mem
```

neg

对操作数执行求补运算:用0减去操作数,然后结果返回操作数

求补运算也可以表达成:将操作数按位取反后加1

```
neg reg/mem
```

cmp

将目的操作数减去源操作数,结果并不会送到目的操作数

```
cmp reg, imm/reg/mem
cmp mem, imm/reg
```

mul和imul

乘法指令分为**无符号乘法**和**有符号乘法**

乘法指令的源操作数显示给出,隐式使用另一个操作数 ax 和 dx

- 字节量相乘
 - o al 与 r8/m8 相乘,得16位结果,存入 ax
- 字量相乘
 - o ax 与 r16/m16 相乘,得32位结果,高字存入 dx,低字存入 ax

可利用 OF 溢出标志和 CF 进位标志判断乘积的高一半是否具有有效数值

mul

无符号乘法

mul r8/m8 ; 结果存入ax中 mul r16/r16 ; 结果高字存入dx, 低字存入ax

乘积的高一半 (ah 或 dx)为0,则 OF=CF=0,否则 OF=CF=1

imul

有符号乘法

imul r8/m8 ; 结果存入ax中

imul r16/m16 ; 结果高字存入dx, 低字存入ax

乘积的高一半是低一半的符号扩展,则 OF=CF=0 ,否则 OF=CF=1

div和idiv

除法指令分为无符号除法和有符号除法

除法指令的除数显示给出,隐式使用另一个操作数 ax 和 dx 作为被除数

• 字节量除法

- o ax 除以 r8/m8, 8位的商存入 a1, 8位余数存入 ah
- 字量除法
 - o dx ax 除以 r16/m16, 16位的商存入 ax, 16位余数存入 dx

除法指令会产生结果溢出

div

无符号除法

div r8/m8 ; 商在al,余数在ah div r16/m16 ; 商在dx,余数在dx

idiv

有符号除法

idiv r8/m8 ; 商在al,余数在ah idiv r16/m16 ; 商在dx,余数在dx

cbw和cwd

符号扩展时用一个操作数和的符号位(最高位)形成另一个操作数,后一个操作数的各位全是0(正数)或全是1(负数)。符号扩展不改变数据大小。

cbw

令 a1 的符号扩展至 ah

```
mov al, 80h
cbw; ax = ff80h
```

cwd

令 ax 的符号扩展至 dx

```
; 实现 ax / bx cwd; dx ax <-- ax 利用符号扩展获得被长于除数的被除数 idiv bx; ax <-- dx ax / bx
```

BCD码

二进制编码的十进制数:一位十进制数用4位二进制编码来表示

例如:

真值	8	64
二进制编码	08h	40h
压缩BCD码	08h	64h
非压缩BCD码	08h	0604h

对照表如下:

十进制	二进制	十六进制	BCD 码(8421码)	5421 码	2421 码
0	0000	0	0000	0000	0000
1	0001	1	0001	0001	0001
2	0010	2	0010	0010	0010
3	0011	3	0011	0011	0011
4	0100	4	0100	0100	0100
5	0101	5	0101	1000	1011
6	0110	6	0110	1001	1100
7	0111	7	0111	1010	1101
8	1000	8	1000	1011	1110
9	1001	9	1001	1100	1111

位操作类指令

and、or、not和xor

and

对两个操作数执行逻辑与运算,结果送到目的操作数

```
and reg, imm/reg/mem and mem, imm/reg
```

指令设置 cf = of = 0,根据结果设置 sf、zf、pf

or

对两个操作数执行逻辑或运算,结果送到目的操作数

```
or reg, imm/reg/mem
or mem, imm/reg
```

not

对一个操作数执行逻辑非运算

```
not reg/mem
```

指令不影响标志位

对两个操作数执行逻辑异或运算,结果送到目的操作数

```
xor reg, imm/reg/mem
xor mem, imm/reg
```

指令设置 cf = of = 0,根据结果设置 sf、zf、pf

test


对两个操作数执行逻辑与运算,结果不送到目的操作数

```
test reg, imm/reg/mem
test mem, imm/reg
```


指令设置 cf = of = 0, 根据结果设置 sf、zf、pf

shl和shr

sh1 逻辑左移,最高位进入 cf ,最低为补0




shr逻辑右移,最低位进入cf,最高为补0




shl reg/mem, 1/cl
shr reg/mem 1/cl

sal和sar

sal 算术左移,最高位进入 cf, 最低位补0




sar 算术右移,最低位进入 cf ,最高位不变




```
sal reg/mem, 1/cl
sar reg/mem 1/cl
```

rol和ror

rol 不带进位的循环左移




ror 不带进位的循环右移




rol reg/mem, 1/cl
ror reg/mem, 1/cl

rcl和rcr

rcl 带进位的循环左移



rcr带进位的循环左移右移



rcl reg/mem, 1/cl
rcr reg/mem, 1/cl

串操作类指令

串操作指令的操作数是内存中连续存放的数据串,即在连续的内存区域中的字节或字的序列 串操作指令的操作对象以字(w)为单位,或是以字节(b)为单位

- 源操作数使用 si, 默认在 ds 中, 允许段超越
- 目的操作数使用 di。默认在 es ,不允许段超越
- 每次执行一次串操作, si 和 di 将自动修改 (以操作的单位)
 - 执行 cld 指令后, df = 0, 地址指针增加

o 执行 std 指令后, df = 1, 地址指针减少

movs

把字节或字操作数从内存的源地址送至目的地址

```
movsb ; 字节 es:[di] <-- ds:[si]
movsw ; 字 es:[di] <-- ds:[si]
```

stos

把 a1 或 ax 数据传送至目的地址

```
stosb ; 字节 es:[di] <-- al
stosw ; 字 es:[di] <-- ax
```

lods

把指定内存单元的数据传送给 a1 或 ax

```
lodsb ; 字节 al <-- ds:[si]
lodsw ; 字 ax <-- ds:[si]
```

cmps

将内存中的源操作数减去至目的操作数,以便设置标志,进而比较两操作数之间的关系

```
cmpsb ; 字节 ds:[si] - es:[di]
cmpsw ; 字 ds:[di] - es:[di]
```

scas

将 a1 减去至目的操作数,以便设置标志,进而比较 a1/ax 与操作数之间的关系

```
scasb ; 字节 al - es:[di]
scasw ; 字 ax - es:[di]
```

rep

串操作指令执行一次,仅对数据串的一个字节或字进行操作。通过重复前缀指令可实现串操作的重复执行。

重复次数保存在 cx 中,每次执行 cx 减一

重复前缀分为两类:

- 配合不影响标志的 movs 、 stos 、 lods 指令的 rep
 - o rep 仅当 cx != 0 的时候执行
- 配合影响标志的 cmps 、 scas 指令的 repz/repe 和 repnz/repne
 - repz/repe 在 cx != 0 且 zf = 1 时执行,即未到结尾且相等
 - o repnz/repne 在 cx != 0 且 zf = 0 时执行,即未到结尾且不相等

控制转移类指令

jmp

无条件跳转,程序转向标号指定的地址

```
jmp label ; 跳转到label标号处
; ...
label: ; label标号
; ...
```

目标地址的寻址方式:

- 直接寻址
 - 。 转移地址像立即数一样,直接在指令的机器代码中
- 间接寻址
 - 。 转移地址在寄存器或内存单元中,通过寄存器或存储器的间接寻址访问

目标地址的范围:

在实际编程时,汇编程序会根据目标地址的距离,自动处理可用操作符 near ptr、short、far ptr强制修饰

- 1. 段内
 - o 近转移 near ptr
 - 在当前代码段64K范围内 (±32K)
 - 不需要修改 cs , 只修改 ip
 - o 短转移 short
 - 转移范围可以用一个字节表达,在段内-128~+127范围的转移
- 2. 段间
 - o 远转移 far ptr
 - 从当前代码段跳到另一个代码段,可以在1MB范围
 - 需要修改 cs 和 ip
 - 目标地址必须用一个32位表达式,叫做32位远指针(逻辑地址)

icc

条件跳转,满足条件发生跳转,其中 cc 代表条件

```
jcc label ; 跳转到label标号处
; ...
label: ; label标号
; ...
```

属于短转移,不影响标志位

具体指令为下表:

助记符	标志位	说明	助记符	标志位	说明
JZ/JE	ZF=1	等于零/相等	JC/JB/JNAE	CF=1	进位/低于/不高于等于
JNZ/JNE	ZF=0	不等于零/不相等	JNC/JNB/JAE	CF=0	无进位/不低于/高于等于
JS	SF=1	符号为负	JBE/JNA	CF=1 或 ZF=1	低于等于/不高于
JNS	SF=0	符号为正	JNBE/JA	CF=0 <u>且</u> ZF=0	不低于等于高于
JP/JPE	PF=1	"1"的个数为偶	JL/JNGE	SF≠OF	小于不大于等于
JNP/JPO	PF=0	"1"的个数为奇	JNL/JGE	SF=OF	不小于/大于等于
JO	OF=1	溢出	JLE/JNG	ZF≠OF或ZF=1	小于等于/不大于
JNO	OF=0	无溢出	JNLE/JG	SF=OF且ZF=0	不小于等于大于

loop

循环指令利用 cx 计数器自动减一, label 操作数采用相对寻址方式

loop label ; cx != 0 执行

loopz label ; cx != 0 且 zf = 1 执行 loopnz lable ; ; cx != 0 且 zf = 0 执行