# **DIAGNOSTIC DE POINT D'EAU** Forage équipé de PMH —Wattinomapompe

Type d'ouvrage: Forage équipé de PMH

Région: Nord **Province:** Loroum Commune: Titao

Titao - Secteur 2 Village / secteur:

Population du village /secteur: N/D

Date de réalisation du diagnostique: 30 novembre 2022 Coordonnées de l'ouvrage: 13.785126 -2.0846147

# **NON FONCTIONNEL**

CONTACT

## **CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE**

#### **FORAGE**

Date de réalisation du forage: avril 2020

Entité avant réalisé les travaux de foration: Association des jeunes leaders du nord

Rapport d'essai de pompage existant et collecté? Oui Profondeur du forage: N/D Forage tari?: Non Niveau d'eau statique par rapport au sol: N/D

Niveau d'eau dynamique par rapport au sol: N/D Niveau d'installation de la pompe par rapport au sol: N/D

Baisse de la quantité d'eau au cours de l'année: Oui (Mars, Avril, Mai, Juin)

Baisse de la qualité de l'eau au cours de l'année: Non Le forage a-t 'il déjà fait l'objet d'une réhabilitation?: Oui

Date de la dernière réhabilitation: novembre 2022

Entité ayant réalisé les travaux de réhabilitation: **SOLIDEV** 

Travaux: Remplacement de la pompe





Photo de la plaque



#### SUPERSTRUCTURE DU FORAGE

Etat du mur de clôture:BonEtat du trottoir:BonEtat de la dalle anti-bourbier:BonEtat de la margelle:BonEtat du canal d'évacuation:BonEtat des moellons:BonEtat du puisard:Bon



Photo de la superstructure

#### **Commentaire sur la superstructure:**

La superstructure est propre et bien faite, il y a un peu de fissure sur un côté. Elle est en bon état



Photo de l'évacuation

#### POMPE À MOTRICITÉ HUMAINE

Marque de la pompe: India Mark II

Date d'installation de la pompe neuve: novembre 2022

Pompe fonctionnelle lors de la visite?: Non

**Date d'arrêt du fonctionnement de la pompe:** De 0 à 2 mois **Raison du non fonctionnement de la pompe:** Pompe en panne

Commentaire:



# **QUALITÉ DE L'EAU**

Goût:N/DOdeur:N/DCouleur:N/DLes utilisateurs constatent-ils des dépôts de tâchesN/D

blanchâtres au fond des marmites (quand on chauffe l'eau)?

Les utilisateurs constatent-ils des tâches sur leurs vêtements N/D

ou appareils sanitaires?

Température:N/DTurbidité (NTU):N/DpH:N/DConductivité:N/D

Commentaires: -



### **USAGES DE L'OUVRAGE**

#### **USAGERS DU POINT D'EAU**

Estimation du nombre total d'usager du point d'eau: 180
Estimation du nombre d'usager (population hôte): 60
Estimation du nombre d'usager (PDIs): 120

**Source d'information pour le nombre d'usagers:** Gestionnaire de la BF

L'ouvrage appartient à : La communauté / public

#### **USAGES DU POINT D'EAU**

Usages en saison sèche:BoissonUsage en saison pluvieuse:BoissonActivités constatées autour du point d'eau:Aucune

Temps maximal de trajet pour atteindre la PMH: 15 minutes
Temps moyen (en min) d'attente au point d'eau: 20 minutes

**Commentaires:** Si la PMH fonctionne du matin au soir il ne peut jamais

manquer des usagers

### **GESTION DU POINT D'EAU**

Date de création ou de renouvellement du bureau: novembre 2022

Le comité semble-t'il actif lors du diagnostic?: Oui

Existe-t 'il des registres sur les payements/redevances et dépenses ?

Non
Bilan annuel des recettes du comité:

N/A
Bilan annuel des dépenses du comité:

N/A

Existe-t 'il une Association des Usagers de l'Eau (AUE)?:

Existe-t- il un protocole de collaboration signé entre l'AUE et le comité de gestion?

N/D

Existe-t-il un maintenancier pour le point d'eau?

Oui

Existe-t-il un contrat de suivi et d'entretien des PMH avec la commune ou AUE?

Non

Doit-on payer pour s'approvisionner en eau?

Oui

Mode de paiement de l'eau Au volume

Modalité du paiement au volume 5 FCFA par bidon de 20L

Problèmes rencontrés par le comité : Les usagers ne cotisent pas régulièrement

Les réparations nécessaires coûtent plus cher que le montant dispo-

nible dans la caisse

**Commentaires sur la gestion de l'ouvrage:** La gestion et le fait qu'on prend les 5 FCFA, c'est pour empêcher les enfants de s'amuser là-bas et pour avoir une caisse pour les réparations.

