Informe de inspección de vehículo

Placa R54331 · Trailer (2 Ejes - 8 Llantas + Repuesto) · Inspección del 2026-10-08

CLIENTE **La Sierra**	SEDE **Cartagena**	OPERACIÓN **Carga Seca**
PLACA **R54331**	TIPOLOGÍA **Trailer (2 Ejes - 8 Llantas + Repuesto)**	KILOMETRAJE **0 km**
FECHA DE INSPECCIÓN **2026-10-08**	INSPECTOR **admin**	LÍMITE DE RETIRO DEL CLIENTE **3,0 mm**

9 de 9	1,0 mm	5,6 mm	4
Posiciones inspeccionadas	Profundidad mínima (posición 3)	Promedio de profundidades mínimas	Alertas: 3 cambio, 0 alineación, 1 duales

Diagnóstico y acciones recomendadas

TIPO	POSICIÓN	DETALLE	ACCIÓN
Cambio	3	Retirar llanta en posición 3 (remanente 1,0 mm <= 3,0 mm de límite).	Retirar la llanta y programar su cambio.
Cambio	4	Retirar llanta en posición 4 (remanente 3,0 mm <= 3,0 mm de límite).	Retirar la llanta y programar su cambio.
Cambio	6	Retirar llanta en posición 6 (remanente 3,0 mm <= 3,0 mm de límite).	Retirar la llanta y programar su cambio.
Dual mal apareado	Duales	Dual 3-4: desgaste dif 2.0mm (1.0 vs 3.0); Dual 5-6: desgaste dif 6.0mm (9.0 vs 3.0)	Rotar y aparear.

Distribución por ejes



Detalle por llanta

POS.	EJE / ROL	MARCA / DISEÑO	DIM.	N.º INT.	VIDA	EXT	CENT	INT	MÍN	PSI	ESTADO
Eje 1 · Remolque											
1	Izq. · EXT	FULLRUN TB906	295/80R22.5	1811	Original	8,0	5,0	5,0	**5,0**	100	**Registrada**
2	Izq. · INT	FULLRUN TB906	295/80R22.5	1812	Original	6,0	5,0	6,0	**5,0**	100	**Registrada**
3	Der. · INT	KUMHO KRD50	295/80R22.5	8003	Reencauche	2,0	0,0	1,0	**1,0**	100	**Cambio sugerido**
4	Der. · EXT	FULLRUN TB906	295/80R22.5	1648	Original	5,0	3,0	4,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
Eje 2 · Remolque											
5	Izq. · EXT	STEPRISING SR198	295/80R22.5	SN1	Reencauche	9,0	10,0	10,0	**9,0**	100	**Registrada**
6	Izq. · INT	FULLRUN TB906	295/80R22.5	745	Reencauche	5,0	4,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
7	Der. · INT	LIONLIKE AL358	295/80R22.5	4393	Reencauche	10,0	10,0	10,0	**10,0**	100	**Registrada**
8	Der. · EXT	GALLANT GL602	295/80R22.5	-	Reencauche	10,0	9,0	10,0	**9,0**	100	**Registrada**
Repuesto											
9	REP	GALLANT GL602	295/80R22.5	-	Reencauche	0,0	0,0	0,0	**0,0**	100	**Registrada**

Profundidades en mm. PSI: presión registrada.

Novedades registradas

POS.	NOVEDAD REGISTRADA
-	No se registraron novedades o anomalías mecánicas en las llantas inspeccionadas.

Observaciones del inspector

Se recomienda programar el retiro de la(s) llanta(s) en posición 3, 4, 6 por encontrarse en o por debajo del límite de retiro (3,0 mm). En los conjuntos duales se recomienda rotar o aparear llantas para evitar fatiga prematura por diferencia de radio rodante.

Criterios de diagnóstico aplicados

Cambio de llanta: la profundidad mínima de una llanta es menor o igual al límite de retiro configurado para el cliente (3,0 mm).
Alineación: diferencia de 2,0 mm o más entre la profundidad mínima de las llantas direccionales izquierda y derecha.
Dual mal apareado: diferencia de 2,0 mm o más entre la profundidad mínima de la llanta interior y la exterior del mismo lado.
La profundidad mínima de cada llanta es el menor de los tres valores medidos: exterior, centro e interior.

_____
Inspector · admin

_____
Responsable del cliente · Nombre y firma