Informe de inspección de vehículo

Placa TLK357 · Cabezote (6x4) · Inspección del 2026-10-08

CLIENTE **La Sierra**	SEDE **Medellin**	OPERACIÓN **Carga Seca**
PLACA **TLK357**	TIPOLOGÍA **Cabezote (6x4)**	KILOMETRAJE **295.897 km**
FECHA DE INSPECCIÓN **2026-10-08**	INSPECTOR **inspector1**	LÍMITE DE RETIRO DEL CLIENTE **3,0 mm**

10 de 10	10,0 mm	14,7 mm	1
Posiciones inspeccionadas	Profundidad mínima (posición 1)	Promedio de profundidades mínimas	Alertas: 0 cambio, 0 alineación, 1 duales

Diagnóstico y acciones recomendadas

TIPO	POSICIÓN	DETALLE	ACCIÓN
Dual mal apareado	Duales	Dual 7-8: desgaste dif 2.0mm (13.0 vs 15.0)	Rotar y aparear.

Distribución por ejes

Detalle por llanta

POS.	EJE / ROL	MARCA / DISEÑO	DIM.	N.º INT.	VIDA	EXT	CENT	INT	MÍN	PSI	ESTADO
Eje 1 · Direccional											
1	Izq. · DIR	GOODYEAR KMAX SEVERE	295/80R22.5	2271	Original	10,0	10,0	10,0	**10,0**	100	**Registrada**
2	Der. · DIR	GOODYEAR KMAX SEVERE	295/80R22.5	2272	Original	12,0	10,0	11,0	**10,0**	100	**Registrada**
Eje 2 · Traccion											
3	Izq. · EXT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2357	Original	19,0	17,0	18,0	**17,0**	100	**Registrada**
4	Izq. · INT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2356	Original	17,0	16,0	17,0	**16,0**	100	**Registrada**
5	Der. · INT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2355	Original	18,0	17,0	17,0	**17,0**	100	**Registrada**
6	Der. · EXT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2354	Original	19,0	18,0	18,0	**18,0**	100	**Registrada**
Eje 3 · Traccion											
7	Izq. · EXT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2361	Original	13,0	13,0	15,0	**13,0**	100	**Registrada**
8	Izq. · INT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2360	Original	16,0	15,0	16,0	**15,0**	100	**Registrada**
9	Der. · INT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2359	Original	15,0	15,0	15,0	**15,0**	100	**Registrada**
10	Der. · EXT	GOODYEAR KMAXD	295/80R22.5	2358	Original	17,0	16,0	16,0	**16,0**	100	**Registrada**

Profundidades en mm. PSI: presión registrada.

Novedades registradas

POS.	NOVEDAD REGISTRADA
-	No se registraron novedades o anomalías mecánicas en las llantas inspeccionadas.

Observaciones del inspector

En los conjuntos duales se recomienda rotar o aparear llantas para evitar fatiga prematura por diferencia de radio rodante.

Criterios de diagnóstico aplicados

Cambio de llanta: la profundidad mínima de una llanta es menor o igual al límite de retiro configurado para el cliente (3,0 mm).
Alineación: diferencia de 2,0 mm o más entre la profundidad mínima de las llantas direccionales izquierda y derecha.
Dual mal apareado: diferencia de 2,0 mm o más entre la profundidad mínima de la llanta interior y la exterior del mismo lado.
La profundidad mínima de cada llanta es el menor de los tres valores medidos: exterior, centro e interior.

_____
Inspector · inspector1

_____
Responsable del cliente · Nombre y firma