



# VISITA TÉCNICA

## DATOS DE LA VISITA

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Local:         | SAN JUSTO                      |
| Sigla sistema: | FSJU                           |
| Sigla ticket:  | FCSJ3                          |
| Tipo:          | franquicia                     |
| Fecha:         | 19/09/2026                     |
| Jefe de área:  | Jefe 2                         |
| Encargado:     | Juan perez — Ceo de la empresa |
| Código:        | VT-20260919-FSJU-PHXP          |

## BLOQUE COCINA

Puntaje del bloque: 77.4/100 (AMARILLO)

Revisados sin observación: 7 de 11

### Entrada a cocina

NO APLICA — Esto es edilicio no un equipo

### Cafetera y módulo de bebidas

Puntaje: 72/100

Obs: Esta sucio

### Módulo de retención / Transfer

Puntaje: 13/100

Obs: Esta frio

### Heladeras y freezers de línea (bajo mesada)

Puntaje: 66/100

Obs: Tienen tierra

### Tostadoras

Puntaje: 100/100

### Broiler

Puntaje: 100/100

### Planchas

Puntaje: 100/100

### Freidoras


Puntaje: 76/100

### Campana de extracción y filtros

Puntaje: 67/100

## VISITA TÉCNICA

---



### Cámaras de frío (Refrigeración y Congelado)

Puntaje: 87/100

### Fábrica de hielo

Puntaje: 93/100

### Equipo de filtración de agua / Dispensadores

Estado: ROJO

PPM: 159

Filtro: NO OP · Ablandador: NO OP · Ósmosis: N/A

Motivo del color: PPM 159 en rango de alerta (120-300) + 2 o más componentes NO OP (filtro NO OP, ablandador NO OP).

Ósmosis en N/A: excluida del cálculo.

Instalación: Ablandador sin sal

## BLOQUE EDILICIO

---

**Puntaje del bloque:** 83.33/100 (VERDE)

**Revisados sin observación:** 12 de 12

### Fachada, marquesina y acceso principal

Puntaje: 86/100

### Salón comercial (Pisos, zócalos y paredes)


Puntaje: 75/100

### Cielorrasos e iluminación general del salón

Puntaje: 40/100

## VISITA TÉCNICA

---



### Sistema de climatización / Aires acondicionados (Grillas y difusores)

Puntaje: 82/100

### Baños públicos y sanitarios

Puntaje: 86/100

### Puertas, aberturas y cerramientos

Puntaje: 100/100

Revisado sin observaciones

### Pisos, rejillas y canaletas de desagüe (Cocina y servicios)

Puntaje: 87/100

### Paredes, azulejos y revestimientos cerámicos (Cocina)

Puntaje: 100/100

Revisado sin observaciones

### Techos y cielorrasos (Cocina y depósitos)

Puntaje: 86/100

### Tableros eléctricos e instalación de iluminación de servicio

Puntaje: 90/100

### Instalación sanitaria general y trampa de grasa

Puntaje: 80/100

### Depósito, vestuarios y áreas de personal

Puntaje: 88/100

## SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA



VISITA TÉCNICA

AGUA CRÍTICA

Estado: ROJO  
PPM: 159  
Filtro: NO OP · Ablandador: NO OP · Ósmosis: N/A  
Motivo del color: PPM 159 en rango de alerta (120-300) + 2 o más componentes NO OP (filtro NO OP, ablandador NO OP).  
Ósmosis en N/A: excluida del cálculo.  
Instalación: Ablandador sin sal  
Periodicidad de medición: 30 días  
Recambio de filtro: 180 días

RESUMEN DE PUNTAJES

|          |           |
|----------|-----------|
| Cocina   | 77.4/100  |
| Edificio | 83.33/100 |
| General  | 80.37/100 |

FIRMAS

FIRMA JEFE DE ÁREA  
Jefe 2

FIRMA ENCARGADO  
Juan perez — Ceo de la empresa