

INFORME TÉCNICO

26/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Boedo

Fecha: 26/12/2025

Número de Ticket: 105199

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo en el molino MM2. Durante el diagnóstico, se encontraron cuerpos extraños (restos de ramas/madera) dentro de la cámara de molienda. Se procedió a la extracción de los objetos, limpieza de la cámara, ajuste mecánico de fresas (puesta a cero) y calibración de molienda para asegurar la dosificación correcta.

Adicionalmente, se realizó la regulación del aireador del sistema de leche para calibrar la textura de la espuma.

Como acción preventiva de seguridad de insumo, ante la presencia de madera en el molino, se procedió a realizar una inspección manual y tamizado (filtrado) del resto de la bolsa de café abierta en el local. Durante esta revisión se halló otro fragmento de rama dentro de la bolsa, el cual fue retirado, evitando así un segundo bloqueo inminente del equipo.

Durante la inspección se detectaron daños en los plásticos de las tolvas: la tapa de Tolva

MM2 se encuentra rota y la tapa cobertora superior (carcasa que cubre ambas tolvas) presenta deterioro.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Limpieza, calibración y acción preventiva).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando correctamente tras la intervención y acción preventiva.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Control de Calidad:** Se recomienda elevar reclamo al proveedor de café por la presencia de cuerpos extraños (ramas/madera) que comprometen la integridad del equipo.
- **Repuestos Recomendados:** Se requiere el reemplazo de: 1 Tapa de Tolva MM2 (rota) y 1 Tapa Cobertora Superior (deteriorada).

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.09.42




WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.10 (1)




WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.10



WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.11 (1)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.11 (2)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.11




WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.12 (1)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.12 (3)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.12



WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.19.13

Mantenimiento Franquicias Mostaza