

INFORME TÉCNICO

20/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Parque Chacabuco

Fecha: 20/12/2025

Número de Ticket: 104488

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva debido a una falla crítica de encendido. Durante la inspección, se detectó un cortocircuito franco en la resistencia de temperatura del grupo, lo cual bloqueaba secuencialmente el encendido del equipo por protección eléctrica. Para restablecer la operatividad, se procedió al aislamiento eléctrico del conector de dicha resistencia.

Si bien el equipo ahora enciende correctamente, el sistema arroja el código de falla "Error 55" (circuito abierto/resistencia ausente). Esta condición permite la extracción de café de forma operativa, pero inhabilita el sistema de calentamiento del grupo.

Asimismo, se diagnosticó una falla hidráulica en el sistema de succión de leche: la bomba presenta un desgaste avanzado por sobreesfuerzo, derivado de una instalación con trayecto de succión excesivo (freezer bajo mesada) y mangueras con múltiples empalmes que generan pérdida de vacío.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Diagnóstico y aislamiento de falla). Se requiere solicitud de componentes.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON OBSERVACIONES). El equipo permite el despacho de café. El sistema de emulsión automática de leche se encuentra inhabilitado hasta su reparación.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Reubicación de frío:** Es imperativo instalar una heladera lateral sobre mesada para optimizar el recorrido de succión y evitar roturas recurrentes de bomba.
- **Operatividad:** El personal deberá realizar la emulsión de leche de forma manual utilizando jarras para mantener el servicio.
- **Reparación Definitiva:** Se requiere la compra inmediata de: 1 Resistencia de grupo, 1 Bomba de leche y 1 Manguera de silicona continua (60cm).

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.35 (1)



WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.35




WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.36 (1)



WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.36 (2)




WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.36



WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.37 (1)



WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.37 (2)



WhatsApp Image 2025-12-20 at 13.00.37

Mantenimiento Franquicias Mostaza