

INFORME TÉCNICO

06/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Liniers

Fecha: 06/01/2026

Número de Ticket: 106680

Técnico Responsable: Nahuel Loubiere

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1842009)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de emergencia debido al bloqueo total de ambos sistemas de molienda (MM1 y MM2) y la degradación de la calidad del producto.

DESBLOQUEO DE MOLIENDAS: Se procedió al desarme técnico de ambos molinos, constatando el bloqueo mecánico de las fresas. Se identificó la presencia de cuerpos extraños (restos de madera dura) mezclados con los granos de café como la causa directa de la falla. Se realizó la limpieza profunda y el despeje de las cámaras de molienda.

CALIBRACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO: Se ejecutó el reajuste de la distancia de fresas y la puesta a cero del sistema.

- **Molino 2 (MM2):** Se logró una calibración exitosa, estabilizando los tiempos de erogación y la granulometría dentro de los estándares de calidad.

- **Molino 1 (MM1):** Se realizó el ajuste mecánico, pero no fue posible alcanzar el punto óptimo de molienda fina para una extracción correcta.

4. Repuestos Utilizados

- Sin repuestos utilizados en esta intervención.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO CON OBSERVACIÓN. El sistema MM2 funciona correctamente. El sistema MM1 está operativo mecánicamente pero requiere intervención inmediata por desgaste de componentes.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Se diagnosticó desgaste extremo en las muelas/fresas del Molino 1 (MM1). A pesar de estar ajustadas al máximo, la granulometría obtenida es demasiado gruesa, lo que resulta en extracciones deficientes. Se requiere el reemplazo urgente del kit de fresas.
- Se advierte al personal sobre la importancia de inspeccionar visualmente los granos de café antes de cargar las tolvas para evitar el ingreso de objetos extraños (madera, piedras) que dañan las muelas y bloquean el equipo.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.06.32 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.06.32




WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.06.33 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.06.33 (2)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.06.33



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.06.34 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.06.34

Mantenimiento Franquicias Mostaza