

INFORME TÉCNICO

04/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Merlo

Fecha: 04/01/2026

Número de Ticket: 106596

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Fabricadora de Helado Soft (marca: Cattabriga)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por la pérdida de mezcla líquida por el frente del equipo durante el proceso de fabricación.

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO: Se procedió a la revisión minuciosa de los sellos y O-rings de la tapa frontal. Tras verificar que los componentes de goma se encuentran en óptimas condiciones de elasticidad y sin grietas, se descartó el desgaste de material como causa de la falla.

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ: Se determinó que la fuga fue ocasionada por un error operativo de montaje por parte del usuario, resultando en un ajuste incorrecto o desalineación de la tapa frontal.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN:

- **Desarme Integral:** Se retiraron todas las piezas del frente extractor y mandril.
- **Higienización Técnica:** Se realizó el lavado profundo de cada componente y sus respectivas juntas para asegurar que no existan residuos de producto que impidan el

sellado hermético.

- **Rearmado y Ajuste:** Se procedió al montaje correcto siguiendo los estándares técnicos de la marca, asegurando el torque adecuado en las perillas de sujeción.
- **Pruebas de Estanqueidad:** Se puso el equipo en ciclo de producción, verificando la ausencia total de filtraciones durante el batido y enfriamiento.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Optimización de montaje y mantenimiento preventivo).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Sellado herméticamente y fabricando producto con normalidad.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Capacitación Operativa:** Se recomienda reforzar el procedimiento de armado diario con el personal del local para prevenir errores de montaje que pongan en riesgo la higiene y operatividad del equipo.
- **Limpieza Frecuente:** Mantener los canales de sellado libres de residuos de mezcla para garantizar la vida útil de los O-rings.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.39



WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.40 (1)




WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.40 (2)




WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.40



WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.41 (1)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.41



WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.42 (1)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.23.42

Mantenimiento Franquicias Mostaza