

INFORME TÉCNICO

04/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Moreno

Fecha: 04/01/2026

Número de Ticket: 106588

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI N° 1 (N/S: 2033458)

CAFETERA CIMBALLI N° 2 (N/S: 1838967)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó un control de calidad y mantenimiento correctivo en los dos equipos del local para verificar parámetros de erogación y corregir fallas detectadas.

CONTROL GENERAL: Se verificó que ambas unidades presentan una erogación de café correcta, con temperatura adecuada y formación de crema estable. Inicialmente no se observaron pérdidas externas.

CAFETERA N° 1 (IZQUIERDA): Durante la inspección del circuito interno, se localizó una micro-fuga en la conexión de una manguera del circuito de café. Se procedió al reacomodamiento del tramo y al ajuste del acople rápido, logrando la estanqueidad total del sistema.

CAFETERA N° 2 (DERECHA): Se diagnosticó un fallo en la electrónica de control, visualizándose el "Error 54" en el display. Tras las pruebas técnicas, se determinó que la falla se origina en el sensor de temperatura del grupo erogador. Si bien el equipo continúa despachando, carece de una lectura térmica precisa para la nariz del grupo.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Ajustes mecánicos y diagnóstico).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


AMBAS OPERATIVAS. (Cafetera 2 con alerta activa por Error 54).

6. Observaciones y Recomendaciones

- Mantenimiento Preventivo (Leche): Se constató que ninguna de las dos máquinas posee filtro en la manguera de succión de leche. Esta condición expone a las bombas a obstrucciones prematuras.
- **Recomendación Técnica:** Es imperativo instalar los filtros de leche y reemplazar el sensor de temperatura en la Cafetera N° 2 para normalizar el display y garantizar la estabilidad térmica del grupo.
- **Repuestos Requeridos:** 2 (Dos) Filtros de leche y 1 (Un) Sensor de temperatura de Grupo.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.40.50 (1)




WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.40.50



WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.40.51



WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.40.52



WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.40.55

Mantenimiento Franquicias Mostaza