

INFORME TÉCNICO

02/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Palmas de Pilar

Fecha: 02/01/2026

Número de Ticket: 105898

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° Serie: 1842014)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por fallas en los sistemas de café y leche.

SISTEMA DE CAFÉ: Se detectó que el equipo no despachaba producto debido a que una de las tolvas de grano se encontraba mal encastrada, lo cual inhabilitaba los sensores de seguridad del molino. Se corrigió el posicionamiento de la tolva, permitiendo el funcionamiento normal del motor. Posteriormente, se realizó la "puesta a cero" mecánica y la calibración fina de ambas moliendas para asegurar la calidad de la extracción.

SISTEMA DE LECHE: Se diagnosticó el bloqueo mecánico de la Válvula ESM (solenoides de mezcla), que impedía el flujo de leche. Tras el desarme y limpieza profunda sin éxito en la recuperación del componente, se implementó una solución provisoria para mantener el equipo en servicio: se canibalizó la válvula ELF3 (también con deterioro parcial) para instalarla en reemplazo de la ESM, conectando la manguera de leche directamente a la bomba de succión.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Reparación mediante reconfiguración y limpieza técnica).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO (CONDICIONAL). Funcionando bajo una configuración hidráulica provisoria. Se requiere mantenimiento correctivo definitivo.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Estado de Componentes:** Se detectó un desgaste general avanzado en piezas críticas. Los encastrados de las tolvas presentan daños mecánicos, lo que dificulta su correcto posicionamiento sobre los sensores. Las fresas de molienda presentan desgaste excesivo.
- Repuestos Requeridos (URGENTE): 1 (Una) Válvula ESM, 1 (Una) Válvula ELF3, 2 (Dos) Kits de Muelas/Fresas y 2 (Dos) Tolvas de café completas. Se recomienda el recambio inmediato para evitar paradas técnicas recurrentes.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.47 (1)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.47



WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.48



WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.49




WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.50



WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.51 (1)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.51 (2)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.51



WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.03.52

Mantenimiento Franquicias Mostaza