

INFORME TÉCNICO

22/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Pilar

Fecha: 22/12/2025

Número de Ticket: 104360

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de diagnóstico y mantenimiento preventivo. Durante la evaluación de los molinos MM1 y MM2, se detectó un desgaste avanzado en las fresas (muelas) de ambos sistemas de molienda. El síntoma observable es que los espressos calientes presentan baja consistencia y poca formación de crema (espuma), indicativo de una granulometría irregular producida por el filo gastado de las muelas. El módulo de bebidas frías (café fríos) opera correctamente dentro de los parámetros esperados.

Adicionalmente, se realizó una limpieza profunda e higienización del circuito hidráulico de leche para asegurar el flujo correcto del sistema.

La reparación integral no pudo completarse debido a que los repuestos requeridos no se encontraban disponibles en stock durante la visita. Se requiere la adquisición de 2 Kits de Muelas/Fresas (para MM1 y MM2) y 1 Válvula ELF3 para optimizar el circuito de leche.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Diagnóstico y limpieza).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON OBSERVACIONES DE CALIDAD). El equipo despacha productos, pero requiere cambio de consumibles para garantizar la calidad del espresso.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Repuestos Urgentes:** Se requiere la gestión inmediata de: 2 Kits de Muelas/Fresas (MM1 y MM2) para solucionar la falta de crema en espressos calientes, y 1 Válvula ELF3 para optimizar el sistema de leche.
- **Seguimiento:** Programar nueva visita técnica una vez disponibles los repuestos para completar la reparación y restaurar la calidad del café.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.28.19 (1)



WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.28.19




WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.28.21 (1)




WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.28.21 (2)



WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.28.21



WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.28.22 (1)



WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.28.22

Mantenimiento Franquicias Mostaza