

INFORME TÉCNICO

17-12-2025



1. Datos Generales:

Local: Primera Junta

Fecha: 17-12-2025

Número de Ticket: 104272

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 4hs

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se intervino el equipo debido a la presencia del Error 66, el cual bloqueaba la erogación de café. Se realizaron pruebas de diagnóstico en el caudal de agua, bomba, válvula EV, sensor volumétrico y válvula G, verificando que todos los componentes se encontraban operativos. Tras descartar fallas en dichos sistemas, se procedió al desarme y limpieza del dosificador frontal y del grupo de erogación. Se detectó una acumulación excesiva de residuos de café (pasta negra) en la cámara situada bajo el pistón inferior, producto de la falta de ciclos de lavado programados. Se notificó al personal del local sobre la importancia de realizar los lavados diarios para evitar bloqueos futuros. Finalmente, se armó y calibró el equipo, dejándolo operativo, aunque con limitación en la regulación de espuma debido a una falla preexistente en la válvula EM.

4. Repuestos Utilizados

- [No especificado] (Pendiente de provisión según observaciones).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

El equipo se encuentra operativo y calibrado para la erogación de café, con la cámara de erogación limpia. No obstante, la regulación de espuma de leche permanece afectada.

6. Observaciones y Recomendaciones

Se recomienda de manera prioritaria el mantenimiento correctivo para el reemplazo de los siguientes componentes:

- Kit de O-rings de pistón E1.
- Válvula EM (Regulación de espuma).
- Válvula ELF1.

Asimismo, es fundamental que el local retome el protocolo de lavado diario de café para garantizar la higiene y el correcto funcionamiento del grupo de erogación.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-17 at 18.31.12 (1)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 18.31.12 (2)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 18.31.12 (3)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 18.31.12



WhatsApp Image 2025-12-17 at 18.31.32 (1)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 18.31.32

Mantenimiento Franquicias Mostaza