

INFORME TÉCNICO

24/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Primera Junta

Fecha: 24/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Molino Dosificador / Cafetera

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo mecánico en el sistema de molienda. El equipo presentaba el motor del molino bloqueado/trabado. Se procedió al desarme de la cámara de molienda para liberar mecánicamente las muelas.

Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento para asegurar que el motor gira libremente y sin ruidos extraños.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo mecánico).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Destrabado y despachando café correctamente.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Estado Satisfactorio:** El equipo se encuentra operando correctamente tras el desbloqueo mecánico.
- **Prevención:** Se recomienda verificar la calidad del café en grano para evitar la entrada de cuerpos extraños que puedan trabar las muelas.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.09.41



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.09.42 (1)

Mantenimiento Franquicias Mostaza