

INFORME TÉCNICO

02/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Quilmes Peatonal

Fecha: 02/01/2026

Número de Ticket: 106032

Técnico Responsable: Nahuel Loubiere

Tiempo de Trabajo: 03:00 hs.

2. EQUIPO

Fabricadora de Hielo (ice Maker)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por fallas en el ciclo hidráulico de producción de hielo.

SISTEMA DE ADMISIÓN: Se detectó que la válvula de carga de agua (electroválvula de entrada) se encontraba defectuosa / inoperativa. Se procedió al reemplazo del componente por una unidad nueva, restableciendo el ingreso de agua al sistema.

SISTEMA DE DRENAJE: Se constató que la válvula de descarga (desagote) se encontraba obstruida mecánicamente por la acumulación de sedimentos y sarro, lo cual impedía el cierre/apertura correcta del ciclo. Se realizó el desarme, limpieza técnica integral y desbloqueo del componente, recuperando su funcionalidad operativa total.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: Se puso el equipo en régimen de marcha, verificando el correcto llenado de la cuba, la formación de hielo en los moldes y la ejecución exitosa del ciclo de cosecha (despegue). El equipo queda fabricando hielo dentro de los parámetros normales.

4. Repuestos Utilizados

1 (Una) Válvula de carga de agua (Solenoides de entrada).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Produciendo hielo correctamente tras la reparación hidráulica.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Mantenimiento Preventivo:** Se recomienda realizar limpiezas periódicas para evitar la acumulación de sarro en las válvulas de drenaje, lo cual es la causa principal de bloqueos mecánicos en este tipo de equipos.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-02 at 16.19.53



WhatsApp Image 2026-01-02 at 16.19.54



WhatsApp Image 2026-01-02 at 16.19.55

Mantenimiento Franquicias Mostaza