

INFORME TÉCNICO

04/01/2026



1. Datos Generales:

Local: San Fernando

Fecha: 04/01/2026

Número de Ticket: 106334

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1851676)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por inoperatividad del sistema de molienda y relevamiento de fallas persistentes en los sistemas de vapor y leche.

SISTEMA DE MOLIENDA (MM2): Se diagnosticó un bloqueo mecánico total en el Molino 2. Tras el desarme técnico, se detectó un cuerpo extraño (fragmento de madera) alojado entre las muelas, lo cual impedía el giro del motor. Se procedió a la extracción del objeto, limpieza profunda de la cámara, "puesta a cero" mecánica y recalibración de dosis y granulometría para restablecer el servicio.

SISTEMA DE VAPOR Y LECHE: Se realizó la inspección de los módulos de emulsión y vapor, constatando que las limitaciones de uso reportadas anteriormente persisten debido a la falta de componentes.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo técnico y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON LIMITACIONES). El equipo despacha café correctamente. El sistema de vapor permanece inhabilitado y el de leche comprometido.

6. Observaciones y Recomendaciones


- Relevamiento de Fallas Persistentes: La lanza de vapor continúa anulada por falta del codo de conexión en la electroválvula (EV). En el sistema de leche, la válvula ELF3 se encuentra bloqueada mecánicamente y se detectó el faltante del filtro de línea.
- Recomendación de Instalación: Se insiste imperativamente en la necesidad de reubicar la heladera/refrigerador sobre la mesada (junto a la cafetera). La ubicación actual bajo mesada excede la capacidad de succión de la bomba, generando un flujo irregular y desgaste prematuro de los componentes de succión.
- **Repuestos Requeridos:** 1 (Un) Codo para Válvula EV, 1 (Una) Válvula ELF3 y 1 (Un) Filtro de línea de leche.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.07 (1)



WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.07



WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.08 (1)



WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.08 (2)




WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.08



WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.09 (1)



WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.09 (2)



WhatsApp Image 2026-01-04 at 16.38.09

Mantenimiento Franquicias Mostaza