

INFORME TÉCNICO

19/12/2025



1. Datos Generales:

Local: San Fernando

Fecha: 19/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 01:00 hs.

2. EQUIPO

Molino Dosificador / Cafetera

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó un servicio integral de mantenimiento preventivo y ajuste técnico del punto de molienda. El procedimiento incluyó el desarme completo de la cámara de molienda para la limpieza profunda de las muelas (fresas), eliminando la acumulación de aceites y partículas de café residual que afectaban la calidad organoléptica de la extracción. Posteriormente, se efectuó la calibración de la granulometría y se realizaron pruebas de erogación para verificar que los tiempos de contacto y el caudal de extracción se encuentren dentro de los parámetros de calidad establecidos.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Servicio de limpieza y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando bajo parámetros óptimos.

6. Observaciones y Recomendaciones


Se recomienda mantener la frecuencia de limpieza de la cámara de molienda para evitar la oxidación de aceites que alteran el sabor del producto final. El equipo queda calibrado para el café en uso actual.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-19 at 18.17.26



WhatsApp Image 2025-12-19 at 18.17.27 (1)



WhatsApp Image 2025-12-19 at 18.17.27

Mantenimiento Franquicias Mostaza