

INFORME TÉCNICO

30/12/2025



1. Datos Generales:

Local: San Fernando

Fecha: 30/12/2025

Número de Ticket: 105683

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva y de mantenimiento en diversos sistemas del equipo.

SISTEMA DE CAFÉ: Se ejecutó la calibración integral de ambos molinos y la regulación de la dosificación de café para asegurar los estándares de calidad en la extracción.

SISTEMA DE LECHE: Se atendieron problemas de succión y flujo. Se realizó la limpieza profunda de la bomba de leche y de la válvula ESM. Debido a la ubicación del suministro de leche (heladera bajo mesada), se detectó una pérdida de eficiencia en la succión; se procedió a modificar la configuración de los tiempos de activación de la bomba para compensar el recorrido técnico y forzar el flujo, restableciendo el servicio.

SISTEMA DE VAPOR: Durante la revisión se detectó el faltante del codo de conexión de la electroválvula (EV) de vapor. Debido a la ausencia de este componente crítico, el sistema de vapor ha quedado inhabilitado y la lanza fuera de servicio por seguridad hasta su reposición.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Limpieza y ajustes de configuración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


PARCIALMENTE OPERATIVA. El equipo despacha café y leche correctamente, pero el sistema de vapor se encuentra inhabilitado.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Recomendación de Infraestructura: Se recomienda imperativamente el traslado de la heladera de suministro de leche sobre el nivel de la mesada (al lado del equipo). La ubicación actual bajo mesada excede la capacidad técnica de succión de la bomba, comprometiendo la vida útil del motor y provocando fallas recurrentes.
- Fallas y Faltantes Detectados: Se constató la falta del filtro de leche y el bloqueo mecánico de la válvula ELF3.
- **Repuestos Requeridos:** Se solicita con carácter de urgencia: 1 (Un) Codo para Válvula EV (P/recuperar vapor), 1 (Un) Filtro de leche y 1 (Una) Válvula ELF3.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-30 at 15.01.47 (1)



WhatsApp Image 2025-12-30 at 15.01.47



WhatsApp Image 2025-12-30 at 15.01.48 (1)



WhatsApp Image 2025-12-30 at 15.01.48

Mantenimiento Franquicias Mostaza