

INFORME TÉCNICO

02/01/2026



Informe de Servicio Técnico

1. Datos Generales:

Local: San Isidro Franquicia

Fecha: 02/01/2026

Número de Ticket: 106054

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Freezer de Almacenamiento de Carnes

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por la pérdida de frío y el incumplimiento de la temperatura de conservación requerida.

SISTEMA DE VENTILACIÓN: Se detectó el forzador (motor ventilador) del condensador bloqueado. Tras la inspección, se constató que un aspa (hélice) se encontraba deformada, haciendo tope contra el chasis del equipo e imposibilitando el giro. Este bloqueo mecánico provocaba un sobrecalentamiento crítico del sistema por falta de disipación térmica. Se procedió a enderezar y alinear el aspa liberando el motor para su funcionamiento normal.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se realizó la limpieza técnica profunda del radiador condensador, el cual presentaba una severa obstrucción por suciedad ambiental, factor

que reducía drásticamente la transferencia de calor del sistema.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO: Tras las reparaciones, se verificó el ciclo de enfriamiento satisfactorio, alcanzando el parámetro de corte establecido en -18°C.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Reparación mecánica y mantenimiento).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO. Alcanzando y manteniendo temperaturas de congelación adecuadas.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Alerta Estructural:** Se advierte que el panel de chapa lateral es susceptible a deformaciones mecánicas. Cualquier impacto accidental (especialmente durante la carga y estiba de mercadería) puede comprometer la alineación de la chapa contra las aspas del motor.
- **Capacitación Operativa:** Se instruyó al personal sobre la importancia de evitar golpes en el sector de la unidad condensadora para prevenir nuevos bloqueos mecánicos del forzador.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.54.11 (1)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.54.11 (2)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.54.11



WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.54.12

Mantenimiento Franquicias Mostaza