

INFORME TÉCNICO

21/12/2025



1. Datos Generales:

Local: San Miguel

Fecha: 21/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali N° 1 y N° 2

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica en ambos equipos del local.

CAFETERA N° 1 (Correctivo): Se atendió un bloqueo mecánico severo en la cámara de molienda causado por un cuerpo extraño (trozo de madera) mezclado entre los granos de café. Se procedió al desarme completo del molino, extracción del objeto extraño y limpieza profunda de las fresas. Posteriormente, se ejecutó la calibración de las moliendas para restaurar el punto correcto de extracción.

CAFETERA N° 2 (Preventivo/Diagnóstico): Se realizó limpieza técnica y calibración de ambas moliendas para asegurar la calidad del café. Durante la inspección del grupo erogador, se detectó una anomalía en la formación de la pastilla: las borras salen excesivamente húmedas/aguadas y sin consistencia. El diagnóstico determinó que la causa es el desgaste avanzado en los O-rings (juntas tóricas) del grupo erogador, lo que impide un sellado hermético durante la compresión y extracción, generando fugas de presión internas.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Servicio de limpieza y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS. Cafetera N°1 funcionando correctamente. Cafetera N°2 operativa con observación de desgaste en juntas.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Cafetera N°2:** Se recomienda realizar el cambio del Kit de O-rings (juntas) completo del grupo a la brevedad. Esto solucionará el problema de la "pastilla aguada" y evitará fugas de presión internas que afectan la calidad de extracción.


- **Control de Calidad:** Se sugiere revisar el proceso de selección y limpieza del café en grano para evitar la entrada de cuerpos extraños.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-21 at 18.21.34




WhatsApp Image 2025-12-21 at 18.21.35 (1)



WhatsApp Image 2025-12-21 at 18.21.35



WhatsApp Image 2025-12-21 at 18.21.36 (1)



WhatsApp Image 2025-12-21 at 18.21.36

Mantenimiento Franquicias Mostaza