

INFORME TÉCNICO

15-12-2025



INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

1. DATOS GENERALES:

Fecha: 15-12-2025

Local: San Telmo

Número de Ticket: Garantía

Técnico Responsable: Mauro Husak

Tiempo de Trabajo: 3 hs

2. EQUIPO: PLANCHA

3. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO:

Se realizó una intervención técnica en el equipo de cocina (Reparación y Sellado de Quemador). Se procedió a aplicar sellador de alta temperatura en el quemador izquierdo para corregir desperfectos operativos.

4. REPUESTOS UTILIZADOS:

Sellador de alta temperatura.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

Operativo con restricción temporal de uso.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se indicó al personal del local que el quemador izquierdo debe permanecer apagado hasta el turno noche para asegurar el correcto secado del sellador. Durante este periodo, solamente se encuentra habilitado para su uso el quemador derecho.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Registro Fotográfico




Imagen 1



Imagen 2

Mantenimiento Franquicias Mostaza