

INFORME TÉCNICO

14/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: [Pendiente]

1. Datos de la Intervención

Fecha: 14/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Berazategui

Técnico Responsable: Cristian Meneses

Tiempo de Labor: 02:00 hs.

2. ESTADO DEL EQUIPO

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Incidencia: Bloqueos mecánicos consecutivos en el sistema de molienda.

Evento 1 (Molino MM1):

Diagnóstico: El Molino 1 se encontraba trabado.

Hallazgo: Al desarmar la cámara, se encontraron objetos extraños metálicos (tornillos) alojados entre las muelas. Se identificó que estos elementos corresponden a fijaciones internas de la propia estructura de la máquina que se habían soltado (probablemente por vibración).

Resolución: Extracción de los tornillos, limpieza integral, puesta a cero y calibración.

Evento 2 (Molino MM2 - Recurrencia Inmediata):

Incidencia: Minutos después de finalizar la primera reparación y cerrar el equipo, se produjo un bloqueo en el Molino 2.

Hallazgo: Se procedió a un nuevo desarme, encontrando otro tornillo obstruyendo el mecanismo del MM2.

Análisis Técnico: Se Deja Constancia de Que Durante la Primera Intervención Se Había Realizado la Limpieza Preventiva de Ambas Moliendas Para Asegurar el Cierre Correcto de la Tapa Superior. por Lo Tanto, Se Deduce Que Este Último Objeto Metálico Se Encontraba Oculto Dentro de la Carga de Granos de la Tolva del Mm2 O Se Desprendió de Un Sector Superior Al Momento de Reabastecer/cerrar.

4. Resultado Final

Ambas moliendas fueron liberadas, limpiadas y calibradas nuevamente. El equipo queda operando bajo monitoreo.

Firma del Técnico:

Cristian Meneses

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-14 at 08.18.52 (1)



WhatsApp Image 2026-01-14 at 08.18.52 (2)



WhatsApp Image 2026-01-14 at 08.18.52 (3)



WhatsApp Image 2026-01-14 at 08.18.52

Mantenimiento Franquicias Mostaza