

INFORME TÉCNICO

26/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Berazategui

Fecha: 26/12/2025

Número de Ticket: 105171

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 04:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de mantenimiento preventivo mayor para asegurar la integridad y eficiencia del equipo.

SISTEMA DE CALDERA: Se llevó a cabo el procedimiento completo de limpieza y desincrustación química de la caldera. La tarea incluyó el drenaje total del sistema, la remoción mecánica y química de sedimentos y sarro acumulado, y un enjuague profundo para garantizar la eficiencia térmica de las resistencias y la pureza del agua.

SISTEMA DE LECHE: Se ejecutó la higienización profunda del circuito hidráulico de leche para eliminar residuos grasos y asegurar el flujo correcto del sistema.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Mantenimiento preventivo).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando dentro de los parámetros de fábrica.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Daño Estructural Detectado:** Durante la inspección de la carcasa se detectó una rotura en un elemento de fijación del panel trasero.
- **Repuesto Requerido:** Se solicita la provisión de 1 (Una) Tuerca de fijación/anclaje para la puerta o panel trasero de la máquina.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-26 at 16.23.24 (1)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 16.23.24 (2)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 16.23.24 (3)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 16.23.24



WhatsApp Image 2025-12-26 at 16.23.25 (1)



WhatsApp Image 2025-12-26 at 16.23.25

Mantenimiento Franquicias Mostaza