

INFORME TÉCNICO

11/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107404

1. Datos de la Intervención

Fecha: 11/01/2026

Cliente / Sucursal: Local José C. Paz

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1977240

Estado Final: ● OPERATIVA (CON CÓDIGO DE ERROR)

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Grupo y Descarte:

Mantenimiento Correctivo: Se procedió a la extracción del grupo erogador para reemplazar el tobogán de descarte que se encontraba roto.

Higiene: Tras el reemplazo y rearmado, se ejecutó un ciclo de lavado químico completo. Esto fue necesario dado que el equipo no había podido realizar su limpieza diaria en las últimas 24 horas debido a la rotura mecánica.

Diagnóstico Electrónico:

Código de Falla: El equipo mantiene activo el Error 54 en el display.

Causa: Avería confirmada en el sensor de temperatura del grupo. El funcionamiento operativo no se ve impedido, pero carece de monitoreo térmico en ese punto.

4. Solicitud de Repuestos

1 (Un) Sensor de temperatura de Grupo.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico

No disponible

Mantenimiento Franquicias Mostaza