

INFORME TÉCNICO

18/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: [Pendiente]

1. Datos de la Intervención

Fecha: 18/01/2026

Cliente / Sucursal: Local LaFerrere

Técnico Responsable: Tomas Vera

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. ESTADO DEL EQUIPO

Estado Final: ● OPERATIVA (CON PENDIENTES)

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda (Bloqueo):

Diagnóstico: Se identificó una obstrucción mecánica en el sistema de molienda.

Hallazgo: Presencia de cuerpos extraños (restos de madera) alojados entre las muelas.

Trabajos Realizados:

Desarme y limpieza de la cámara para retirar los objetos.

Puesta a cero mecánica.

Calibración de parámetros para restaurar la operatividad.

Relevamiento de Daños y Faltantes:

Sistema de Grupo/Expulsión: Se detectó el resorte de la rampa del grupo dañado o con funcionamiento deficiente.

Tolvas: La tolva del lado derecho presenta daños estructurales.

4. Solicitud de Repuestos

Provisión de los siguientes componentes y kits de mantenimiento para asegurar la fiabilidad del equipo y corregir los daños físicos:

Kit E1 (Mantenimiento de Grupo/O-rings).

Kit B1 (Mantenimiento Preventivo).

Kit E3 (Mantenimiento Específico).

1 (Un) Resorte de rampa de grupo.

1 (Una) Tolla de café (Derecha).

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-15 at 11.38.34

Mantenimiento Franquicias Mostaza