

INFORME TÉCNICO

10/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107119

1. Datos de la Intervención

Fecha: 10/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Luján

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: S/N (No identificado)

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Situación Inicial: El equipo presentaba desajustes en los parámetros de molienda. El personal del local había intervenido previamente para destrabar el mecanismo, lo que resultó en una apertura excesiva de las muelas.

Trabajos Realizados:

Reajuste mecánico y puesta a cero de las muelas.

Calibración completa de dosis y granulometría para recuperar el punto de extracción correcto.

Sistema de Leche:

Diagnóstico: Reporte de salida de leche sin espuma.

Trabajos Realizados:

Limpieza integral del circuito hidráulico de leche para eliminar residuos grasos.

Regulación del sistema de aireación para calibrar la textura de la espuma.

4. Observaciones y Recomendaciones

Estado de Componentes: Se detectó un desgaste avanzado en el Kit de Muelas.

Nota Técnica: El desgaste reduce la capacidad de corte, lo que aumenta la probabilidad de bloqueos mecánicos y dificulta mantener la estabilidad de la calibración en el tiempo. Se sugiere su reemplazo.

Higiene Operativa: Se recuerda la importancia de utilizar el producto químico específico (líquido azul) durante los ciclos de lavado diarios. El uso de agua sola es insuficiente para remover los depósitos grasos del circuito de leche.

5. Solicitud de Repuestos

1 (Un) Kit de Muelas.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.13



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.14 (1)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.14 (2)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.14 (3)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.14




WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.15 (1)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.15 (2)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.15



WhatsApp Image 2026-01-10 at 19.00.16

Mantenimiento Franquicias Mostaza