

INFORME TÉCNICO

12/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107343

1. Datos de la Intervención

Fecha: 12/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Moreno

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 2033458

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Drenaje (Fuga de Agua):

Incidencia: El equipo presentaba pérdidas de agua durante el ciclo de lavado.

Diagnóstico: Se identificaron dos puntos de obstrucción en el desagüe:

Módulo Solubles: El decantador del sistema de Matcha se encontraba tapado por granos de café que habían caído accidentalmente en su interior.

Válvula G: El conducto de desagote de la válvula de expansión estaba obstruido.

Resolución: Desobstrucción y limpieza de ambos conductos para normalizar el drenaje.

Mantenimiento General:

Molienda: Se realizó puesta a cero y calibración de parámetros.

Leche: Limpieza integral del circuito hidráulico y regulación de la espuma, corrigiendo la

falta de aireación reportada.

4. Observaciones y Recomendaciones

Componentes Faltantes: Se verificó que el equipo no posee filtro de línea de leche. Su ausencia expone al circuito a impurezas que pueden afectar la bomba y la calidad de la espuma.

5. Solicitud de Repuestos

2 (Dos) Filtros de Leche.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.12



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.13 (1)




WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.13



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.14



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.15 (1)



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.15



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.16 (1)



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.16 (2)



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.16



WhatsApp Image 2026-01-12 at 09.54.17

Mantenimiento Franquicias Mostaza