

INFORME TÉCNICO

Diciembre 2025



1. Datos Generales:

Local: Quilmes Peatonal

Fecha: Diciembre 2025

Número de Ticket: Solicitud de Recambio

Técnico Responsable: Nahuel Loubiere

2. EQUIPO

Freezer Portátil

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una inspección técnica integral de la unidad de frío portátil. Se identificó un deterioro avanzado en el chasis, con la base completamente desfondada, lo que compromete la estabilidad de los componentes internos. Asimismo, se detectó un estrangulamiento severo en la tubería del condensador que obstruye el flujo de refrigerante, generando un esfuerzo excesivo en el compresor y riesgo inminente de fallo total. El historial registra tres intervenciones previas por fallas similares, vinculadas a la falta de rigidez estructural.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Baja técnica. Unidad fuera de servicio por daño estructural irreversible.

6. Observaciones y Recomendaciones

Se recomienda la sustitución inmediata del equipo por una unidad nueva. Debido al colapso del gabinete, cualquier reparación mecánica se considera paliativa y de corto plazo, no garantizando la seguridad ni la eficiencia operativa necesaria para el punto de venta. No se aconseja realizar nuevas inversiones en reparaciones sobre este activo.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



freezer