

INFORME TÉCNICO

16/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 108338

1. Datos de la Intervención

Fecha: 16/01/2026

Cliente / Sucursal: San Justo Peatonal

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1840208

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Ajustes de Calidad:

Molienda: Se ejecutó el procedimiento de puesta a cero mecánica de las muelas, seguido de la calibración de parámetros de dosis para optimizar la extracción.

Leche: Se realizó la regulación del sistema de aireación para calibrar la espuma.

4. Observaciones y Faltantes

Sistema de Leche: Se constata el faltante del filtro de línea de leche en la manguera de succión. La ausencia de este componente puede afectar la estabilidad de la espuma calibrada y permitir el ingreso de impurezas al circuito.


5. Solicitud de Repuestos

1 (Un) Filtro de Leche.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-16 at 21.15.22



WhatsApp Image 2026-01-16 at 21.15.23 (1)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 21.15.23 (2)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 21.15.23 (3)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 21.15.23

Mantenimiento Franquicias Mostaza