

INFORME TÉCNICO

10/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107151

1. Datos de la Intervención

Fecha: 10/01/2026

Cliente / Sucursal: San Miguel 3

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 01:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 2096509

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Se detectó un bloqueo mecánico en el Molino 1 (MM1).

Hallazgo: La obstrucción fue causada por un cuerpo extraño (trozo de madera) alojado en el mecanismo.

Trabajos Realizados:

Desarme y limpieza de las cámaras de molienda.

Revisión del estado de ambas muelas.

Ejecución de puesta a cero mecánica.

Calibración de los parámetros de extracción para normalizar el funcionamiento.

4. Observaciones Sobre Insumos

Inspección de Lote: Se realizó una revisión visual del café en grano utilizado en la tolva. Se observó una cantidad considerable de granos con características de envejecimiento y dureza elevada.

Nota Técnica: La calidad y dureza del grano influyen en el desempeño de los motores y pueden favorecer bloqueos o desgaste prematuro de las muelas.


Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-10 at 15.29.12 (1)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 15.29.12



WhatsApp Image 2026-01-10 at 15.29.13 (1)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 15.29.13 (2)



WhatsApp Image 2026-01-10 at 15.29.13



WhatsApp Image 2026-01-10 at 17.18.44



WhatsApp Image 2026-01-10 at 17.33.47

Mantenimiento Franquicias Mostaza