

INFORME TÉCNICO

09/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107109

1. Datos de la Intervención

Fecha: 09/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Wilde

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 2095738

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Se detectó un bloqueo mecánico en el conjunto de muelas (fresas), lo que impedía la molienda del grano.

Trabajos Realizados:

Apertura y limpieza de la cámara de molienda para liberar el mecanismo.

Ejecución del procedimiento de "puesta a cero" mecánica.

Calibración de los parámetros de extracción de café.

Sistema de Leche:

Ajuste: Se realizó la regulación del paso de aire para ajustar la textura y consistencia de la espuma de leche.


4. Observaciones

El equipo queda funcionando con los ajustes de molienda y emulsión actualizados.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-09 at 15.21.23 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 15.21.23 (2)




WhatsApp Image 2026-01-09 at 15.21.23



WhatsApp Image 2026-01-09 at 15.21.24 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 15.21.24 (2)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 15.21.24

Mantenimiento Franquicias Mostaza