# 32 方向招新题

"一个电子的指南针"

# 题目要求

使用 STM32 单片机,地磁传感器采集本地的磁场数据,并进行解算。获得相关数据后 能通过人类易懂的方式指明"磁北极"。

#### 加分项

我们欢迎您尝试用创新的方式扩展这个题目

任何对拓展点的尝试都是很好的,不论成功与否!请您把过程尽量记录

- 可以拓展出水平仪功能,使用加速度计来找到水平面。
- 可以拓展出"路径点功能":在以上功能之外,设计一个切换方式,将硬件进入另一个功能。这个功能是在某个地方标定一个点,此时原本指向"磁北极"的指针将会指向这个标定的点(需要 GPS)
- 有位学长提到希望能看到用无刷电机来完成"磁北极"的指向,因为那样看起来很丝 滑且优雅
- 还有几位希望看到您使用 Linux 开源环境开发单片机
- ...

#### 主要的 checkPoints


- 1. stm32 开发环境的搭建(需要点亮 LED 灯)
- 2. stm32 片上外设的使用
- 3. 与地磁传感器的通讯协议
- 4. 对地磁原始数据(X-Y-Z 磁场强度)的解算
- 5. 对磁北极的呈现方式
- 6. 路径点功能

#### 硬件推荐

在本次的题目中,建议您使用如下的硬件:

• STM32F103C8T6

作为运算的处理器,负责获取数据、计算并操纵硬件 为了开发单片机需要 st-link 来开发,可以使用国产盗版的,便宜



• HMC5883L(或任何输出数据为 X-Y-Z 各方向磁场强度的传感器) 获取本地磁力原始数据。**请注意:从传感器获得的数据不经过计算就是磁北极是不推荐的** 

(QMC5883L 和 HMC5883L 是几乎完全相同的)

- 舵机或屏幕等 用于以人类易懂的方式呈现磁北的方向
- GPS 传感器(例如: ATGM336H) 用于获取地理经纬度,可以完成路径点功能



• 加速度计(例如: MPU6050)

用于获取加速度信息

如果您一开始就想尝试采用加速度计可以使用 gy-87 ,其整合了加速度计和 地磁计**请注意:从传感器获得的数据不经过计算就是姿态信息是不推荐的** 

面包板

不必焊接就可以方便地固定元件和完成连线

我们不会在此处提供购买链接,请尝试自己搜索,必要时请问问出题人(联系方式见 下)

### 提示

- 1. STM32 的开发一般从点亮开发板上的 LED 灯开始,如果它亮了,恭喜您!
- 2. 入门相关的视频: 江科大(标准库)
- 3. STM32 的开发有四种方案:标准库,HAL 库,LL 库,直接操作寄存器。我们强 烈建议使用标准库开发,欢迎讨论相关话题

4. 使用一个不熟悉的硬件是需要时间的,一般来说,我们会优先参考硬件制造者提供参考资料,您可以尝试向卖家索要,或上网搜集(找资源也是一种能力)

# 你可能会遇到的

- 开发环境的搭建
- 传感器信号噪音的处理
- 信息的解算
- GPS 数据的格式
- •

#### 请大胆提问

题目有任何问题可以拷打联系出题人: 王昕 (qq 2855193562, email miraculin\_wx@foxmail.com)

如果您遇到问题,请先搜索,工作室的大家欢迎您提出相关问题,并会尽量给出建议。

一个结构良好的提问将会帮助对方快速准确的理解您的问题,例如(在做什么——期望和实际的偏差——尝试过的解决方案)

## 交题

!!2023.8.26 24:00 **之前!!** 请将以下内容打包并发送至邮箱

miraculin\_wx@foxmail.com 命名为 姓名-32方向-学号

- 一份格式良好(不必精美)的文字报告 PDF 格式阐述您的尝试,和尝试的过程, 不论成功与否。
- 一段视频来展示您已经完成的所有功能
- 项目源代码工程
- 将项目上传到 github 上后的仓库链接