



终端与平台之间的交互体验问题汇总

一、消息接收、发送与播报流程

1、长文本播报问题

小程序下发长度为 60 个字符的长文本时，星联卫士终端无法正常播放。——已解决

2、语音消息与文本消息同时接收问题

终端几乎同时接收到一条语音消息和一条文本消息时，虽然会正常播放两次提示音，但实际仅播放语音消息，文本消息未能正常播报。——已解决

3、终端重启后消息丢失问题

终端 A 处于关机状态时，终端 B 向其连续发送多条语音和文本消息；终端 A 重新开机后，接收 B 端消息时存在消息丢失现象。

4、录音期间消息排队发送问题

APP 通过蓝牙连接终端时，终端正在录制语音；此时用户在 APP 端连续发送多条语音消息。待终端录音结束后，前期排队的多条语音消息会集中连续发送，终端连续播放“嗖嗖嗖”的提示音，消息发送节奏及提示体验较差。

5、语音消息发送成功提示延迟问题

语音消息联网成功后，距离终端播报发送成功提示音之间的等待时间较长，且等待期间缺少明确的状态提示，用户容易产生等待或发送异常的疑虑；当连续发送多条语音时，也难以判断提示音对应的具体消息。

6、平台消息状态同步问题

平台下发消息后，终端实际已正常接收并完成播报，但平台侧仍显示该消息为“终端未读”状态，导致消息展示状态与终端实际处理结果不一致，存在状态同步延迟及判断不准确的问题。

7、录音结束后长文本消息未播报问题

APP 通过蓝牙连接终端 A，用户使用终端 A 录制语音期间，终端 B 依次下发 5 条消息：2 条 100 字长文本、2 条数字短文本和 1 条短语音。终端 A 停止录音后，连接终端 A 的 APP 界面能够正常接收全部 5 条消息，但终端 A 未播报前两条长文本消息。

8、终端录音期间不同消息类型的提示音及播报顺序不一致

1. 终端录音期间接收文本与语音混合消息，提示音及播报顺序为：“叮”(接收消息) → “嗖”(发送语音) → 播放接收的语音消息。
 2. 录音期间仅接收单条语音消息时，录音结束后，顺序为：“叮”(接收消息) → 播放接收的语音消息 → “嗖”(发送语音)。
- 9、短时录音结束后缺少录音完成提示音
终端录音时长少于2秒结束录音，没有录音完成提示音。

二、语音播报内容与音频质量

1、数字文本播报缺少停顿问题

对讲群转发星联卫士终端 A 上报的数字文本时，终端语音播报会将设备卡号与文本中的数字连续读出，缺少必要停顿，影响信息辨识。举例：设备 202606030046123

2、下行语音播放质量受录音质量影响问题

终端接收的下行语音播放质量跟录音质量有关。当前录音环境中的干扰噪声越少，终端播放效果越好；同时，使用不同手机型号在小程序端录制语音后，终端播放效果存在较明显差异。

3、报警文本播报内容被截断问题

终端回播对讲群转发的报警文本“设备 202606030046 遇到危险，触发 SOS 报警，请求帮助！”时，实际播报内容会被截断，仅播放至“设备 202606030046 遇到危险，触发 SOS 报警”，末尾“请求帮助！”未能正常播报。

4、标点符号无法正常播报问题

终端无法正常播报问号、逗号等标点符号，影响文本内容的完整表达。

5、对讲群转发语音播放质量较差问题

对讲群转发语音消息时，终端接收到的语音播放质量较差，影响语音内容的清晰度和可辨识性。

6、下行语音播放音量及清晰度不足问题

终端接收下行语音消息时，播放音量及清晰度与录音音量关联较大。用户以正常音量录制时，终端播放声音偏小、清晰度不足；只有提高录音音量后，播放效果才有所改善。

三、定位与信号引导

1、定位超时后仍继续联网报位问题

终端定位超时后仍会继续进行联网上报。

2、信号引导播报文案不够简单明了问题

信号引导的时候，其提示播报文案不够简单明了，当前的度数并不是一个常规的数

字，如90度、180度，而是会出现一系列的顺时针旋转88度，其实用户在户外其实并没有一个精准的衡量依据。

四、电量、蓝牙连接与卡片识别

1、蓝牙连接状态下电量数据跳变问题

终端处于低电量状态并通过蓝牙连接时，APP 读取到的电量数据不稳定，短时间内出现 36% → 26% → 19% → 17% → 16% 的连续跳变，电量变化幅度较大，无法准确反映终端实际剩余电量。

2、蓝牙连接时误播“未检测到卡”问题

蓝牙连接过程中，终端偶发播放“未检测到卡”相关提示音，但实际终端存在对应卡片。

3、低电量提示阈值及播报文案不合理问题

当前终端电量低于 30% 即触发“低电量”播报提示。按照常规电量分级，30%~20% 更适合作为“电量不足，请及时充电”的预警区间，低于 20% 后再提示“低电量”。当前阈值及提示文案区分不够合理，容易造成低电量提示过早触发，建议进一步优化电量分级及播报文案。

4、APP电量显示与终端低电量播报不一致问题

偶发出现APP蓝牙连接终端，APP界面显示电量为40%，但是终端异常播报低电量。

五、报警机制

1、SOS报警频率异常问题

终端触发报警以后，偶发SOS一分钟报警一次。和原始的10分钟不符合。