# COTAGEM II

EXPRESSÃO GRÁFICA E PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (ECT2416)

PROFESSORA: Debora Machado de Oliveira Medina debora.machado@ect.ufrn.br

### NBR 10126 COTAGEM EM DESENHO TÉCNICO



#### ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas

Sede:

Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
CEP 20003-900 - Caixa Postal 1680
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: PABX (021) 210-3122

Telex: (021) 34333 ABNT - BR Endereço Telegráfico: NORMATÉCNICA NOV 1987

NBR 10126

### Cotagem em desenho técnico

#### Procedimento

Origem: Projeto 04:005.04-005/1986

CB-04 - Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos CE-04:005.02 - Comissão de Estudo de Desenho Técnico Geral

NBR 10126 - Technical drawing - Dimensioning

Descriptors: Dimensioning. Drawing Esta Norma foi baseada na ISO/DIS 129

Incorpora ERRATA nº 1, de JUL 1990 e ERRATA nº 2, de JUL 1998

Copyright © 1987, ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas


### 5.1 Disposição (Sistema de Cotagem)

O sistema de cotagem, significa a organização da estrutura de cotagem completa da peça. Os sistemas de cotagem são fundamentalmente dois:

#### 1) Cotagem em Cadeia


# 25 30 12 28 25 A B C D E ESC 1:2

#### 2) Cotagem por Elemento de Referência



### 5.2 Cotagem em Cadeia (Série)

Deve ser utilizada somente quando o possível acúmulo de tolerâncias não comprometer a necessidade funcional das partes.




Obs: quando a necessidade de precisão na execução de cada parte da peça é muito grande, este sistema de cotagem não deve ser adotado.


#### 5.3 Cotagem por Elemento de Referência

5.3.1 Este método de cotagem é usado onde o número de cotas na mesma direção se relacionar a um elemento de referência (face ou linha básica). Pode ser executada em Paralelo ou Aditiva.

#### Cotagem em Paralelo




#### Cotagem em Aditivo



A Cotagem Aditiva pode ser usada quando houver limitação de espaço e desde que não cause dificuldades na interpretação do desenho.

#### 5.4 Cotagem por Coordenadas

Na cotagem por coordenadas, ao invés das cotas virem indicadas no desenho, elas são indicadas numa tabela, próxima ao desenho.




Ν°	Χ	Υ	Ø
1	8	8	4
2	8	38	4
3	22	15	5
4	22	30	3
5	40	23	6
6	52	8	4
7	52	38	4

Os elementos da peça são identificados por números. A interpretação das cotas relacionadas a estes números, na tabela, permite deduzir a localização, o tamanho e a forma dos elementos.

### 6.1 Cordas, arcos, ângulos e raios


6.1.1 As cotas de cordas, arcos e ângulos, devem ser como mostra a figura 43.




### **6.2 Elementos Equidistantes**

6.2.1 Quando os elementos equidistantes ou elementos uniformemente distribuídos são parte da especificação do desenho, a cotagem pode ser simplificada.

#### Cotagem normal



#### Cotagem simplificada



ESC 1:1

ESC 1:1

### **6.2 Elementos Equidistantes**

6.2.3 Espaçamentos angulares de furos e outros elementos podem ser cotados como mostra a Figura 47.





Figura 47

### **6.2 Elementos Equidistantes**

6.2.4 Espaçamentos circulares podem ser cotados indiretamente, dando o número de elementos (ver figura 49).







Figura 49


### **6.3 Elementos Repetidos**

Se for possível definir a quantidade de elementos de mesmo tamanho e assim, evitar repetir a mesma cota, eles podem ser cotados como mostram as Figuras 50 e 51.



#### **6.4 Chanfros e Escareados**

6.4.1 Chanfros devem ser cotados como mostra a Figura 52. Nos chanfros a  $45^{\circ}$  a cotagem pode ser simplificada, como mostram as figuras 53.



#### **6.4 Chanfros e Escareados**

6.4.2 Escareados são cotados como mostra a figura 55.




Figura 55

**EXERCÍCIO 1** - Desenhe as vistas ortográficas das peças abaixo no terceiro diedro e faça a cotagem nas vistas, conforme a ABNT NBR 10126. Admita as dimensões dadas em milímetros (mm). A seta indica a vista frontal.

