

Alfrio S.A.S. NIT: 860500689

Dirección: Calle 57 # 19-48 Bogotá Colombia / Telefono: 6012113834 Régimen Común -

Responsable de Impuesto a las Ventas - IVA AUTORRETENEDOR RENTA - Resolución DIAN 005381 Fecha 10/07/2023

COTIZACIÓN Nro.1 - v1 **FECHA DE EMISIÓN** DD MM AAAA 15 2023 12

SEÑORES DISTRIBUIDORA AVISUR

NIT 1222924 DIRECCIÓN CL 8 5 60 CHAPARRAL **CIUDAD**

CONTACTO TELÉFONOS 0

Estimado Cliente, de acuerdo a su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes artículos:

| ITEM | CANT. | REF. | DESCRIPCIÓN | DISPONIBILIDAD | MARCA | DCTO(%) | VALOR UNIT USD | VALOR TOTAL |
|---|-------|--------|---------------------------|----------------|--------|---------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | USD |
| 1 | 1 | V30561 | Termometro -10/90C 1/2MPT | | VILTER | 0.00 | 0.27 | 0.27 |
| | | | | | | | | |
| GARANTIA SUJETA A POLITICA DE GARANTIAS Y DEVOLUCIONES ALFRIO SAS. En caso de reclamación debe reportarse | | | | | | | VALOR BRUTO | 0.27 |
| inmediatamente por escrito a ALFRIO S.A.S describiendo el defecto/problema del bien. Esta garantía no cubre los costos de desmontaje, | | | | | | | DESCUENTOS | |
| despacho a Fábrica o re-instalación del equipo. Adicionalmente la garantía no cubre daño por incorrecta operación, daño por mal | | | | | | | SUBTOTAL | 0.27 |
| mantenimiento, daño por alteraciones de voltaje, pérdidas de refrigerante o aceite y perjuicios por parada en el equipo. Esta garantía no | | | | | | | VALOR IVA | 0.05 |
| cubre el material eléctrico ni switches ni controles, que se afectan por problemas de suministro eléctrico. | | | | | | | VALOR TOTAL | 0.32 |
| Valor en letras: SON CERO CON TREINTA Y DOS | | | | | | | | |

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO Contado MONEDA USD

TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA(S) Asesor comercial COLOMBIA,CHAPARRAL,CL 8 5 60 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA **LUGAR DE ENTREGA** Teléfono

VALIDEZ DE LA OFERTA